주요 점검사진

공 사 명 : 영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설공사(토목) 점검일 : 2023. 9. 11.



지적사항 : H-pile 근입 시 공간을 몰탈 채움시공



지적사항 : 지표 침하핀은 원지반에 설치