

준공검사조서

1. 공 사 명 : 북아현 1-3재정비촉진구역 2단지 정문 앞 교통안전시설(노면표시)원인자부담공사
2. 공 사 장 소 : 서대문구 북아현 1-3 재정비촉진구역 2단지 정문 앞
3. 준 공 일 자 : 2018년 03월 03일

위 공사 준공검사의 명을 받아 2018년 03월 03일 검사한 결과 공사설계도서 및 기타 약정대로 어김없이 준공하였음을 인정함.

2018년 03월 05일

준공검사자

(주)트래픽스 책임감리원 : 나 우 일



서부도로사업소 귀하

감리원 준공감리조서

1. 공 사 명 : 북아현 1-3재정비촉진구역 2단지 정문 앞 교통안전시설(노면표시)원인자부담공사
2. 공 사 장 소 : 서대문구 북아현 1-3 재정비촉진구역 2단지 정문 앞
3. 작 업 완 료 일 : 2018년 03월 03일
4. 첨 부 서 류
 - 가. 준공계 1부.
 - 나. 준공검사원 1부.
 - 다. 작업물량표 1부.
 - 라. 작업시공도면 및 작업사진 1부.

위 공사의 감리원으로 임명받아 2018년 02월 22일부터 2017년 03월 03일 까지 감리한 결과 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김 없이 작업 완료 되었음을 인정함.

2018년 03월 05일

(주) 트래픽스
감리원 : 나우일



서부도로사업소 귀하

준 공 검 사 원

감리원 경유 : (인)

1. 공 사 명 : 북아현 1-3재정비촉진구역 2단지 정문 앞 교통안전시설(노면표시)원인자부담공사
2. 공 사 장 소 : 서대문구 북아현 1-3 재정비촉진구역 2단지 정문 앞
3. 준 공 기 한 : 공사승인일 ~ 2018. 03 . 03 .
4. 실지준공일자 : 2018 년 03 월 일
5. 첨 부 서 류 : 준공사진 등

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 감리 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 실액 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출합니다.

2018 년 03 월 일

주소 : 서울시 강서구 공항대로 41길 66,318호

상호 : 라인월드안전㈜

대표이사 : 김 기 속 (인)



서울시 서부도로사업소장 귀하