

# 검 수 사 진

공 사 명	종로BRT 및 도로공간재편 전기공사	공사장소	세종대로 사거리 ~ 동묘앞역
개 요	작업완료에 의한 현장 합동점검	검수일시	2018년 07월 20일
검 수 중	 <p>A photograph showing three men in work clothes gathered around an open electrical cabinet on a city sidewalk. They appear to be inspecting the internal wiring and components. In the background, there are buildings, a street with traffic, and various signs, including one for 'I-SEOUL-U' and another for '단행단 금지'.</p>		
검 수 중	 <p>A photograph showing three men in work clothes inspecting a manhole on a city sidewalk. One man is leaning over the open manhole, while the others stand nearby. A box of materials is visible next to the manhole. In the background, there is a busy street with pedestrians and buildings.</p>		

# 검 수 사 진

공 사 명	종로BRT 및 도로공간재편 전기공사	공사장소	세종대로 사거리 ~ 동묘앞역
개 요	작업완료에 의한 현장 합동점검	검수일시	2018년 07월 20일
검 수 중			
검 수 중			