

# 도로굴착복구(원인자)준공 검토서

신청기관	기관명	굴착자	복구자
	남부수도	성원건설	원인자

<input type="checkbox"/> 허가 신청 내역		금천구2018-상수-00392						
노선명	위 치	공사명	포장 종류	폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	매설 관경	공사기간
독산역길	독산동1027-18	상수도 긴급누수복구 공사	ASP	1.5	3.6	5.4		2018.8.11 - 2018.8.18.

준공검토 요청일 : 2018. 9.18

현장 조사 내역

1. 실굴착복구내역 : 순수복구면적 : B = 1.5m L = 3.6 m 면적: 5.40m<sup>2</sup>

2. 포장상태(침하,아스콘 상태 등) : -

