

기성준공사진첩
(청소년지원센터리모델링공사)

2014. 12.

도시환경국
건축과

청소년지원센터리모델링공사



내용 : 전경사진(공사전)



내용 : 전경사진(공사후)

청소년지원센터리모델링공사



내용 : 1층 휴카페



내용 : 1층 휴카페

청소년지원센터리모델링공사



내용 : 1층 휴카페



내용 : 지하1층 노래방

청소년지원센터리모델링공사



내용 : 지하1층 합주실



내용 : 2층 센터 사무실

청소년지원센터리모델링공사



내용 : 2층 복도



내용 : 2층 동아리모듬실

청소년지원센터리모델링공사



내용 : 3층 창작사무실



내용 : 3층 창작실

청소년지원센터리모델링공사



내용 : 화장실 내부



내용 : 내부 계단실

청소년지원센터리모델링공사




내용 : 화장실 내부



내용 : 옥탑 전경

청소년지원센터리모델링공사



내용 : 청소년센터와 주민센터 연결통로



내용 : 주민센터 지하1층 주방