







공사 사진

공사명 : 북아현 1-3 재정비촉진구역 2단지 정문앞
교통안전시설(노면표시)원인자부담공사

공사위치 : 서대문구 북아현1-3 재정비촉진구역 2단지 정문앞

공사내용 : 교통안전시설 (노면표시) 설치공사

라인월드안전(주)

공사명	북아현 1-3 재정비촉진구역 2단지 정문앞 교통안전시설(노면표시)원인자부담공사						
장소	서대문구 북아현1-3 재정비촉진구역 2단지 정문앞			장소	서대문구 북아현1-3 재정비촉진구역 2단지 정문앞		
내용	유도선 도색	날짜	2018.02.27	내용	횡단보도 도색	날짜	2018.02.27
공사전				공사전			
							
공사중				공사중			
							
공사후				공사후			
							

공사명	북아현 1-3 재정비촉진구역 2단지 정문앞 교통안전시설(노면표시)원인자부담공사						
장소	서대문구 북아현1-3 재정비촉진구역 2단지 정문앞			장소	서대문구 북아현1-3 재정비촉진구역 2단지 정문앞		
내용	화살표 도색	날짜	2018.02.27	내용		날짜	
공사전				공사전			
							
공사중				공사중			
							
공사후				공사후			
							