

# 도로굴착복구(원인자)준공 검토서

신청기관	기관명	굴착자	복구자
	서울도시가스(주)	서울도시가스(주)	원인자

<input type="checkbox"/> 허가신청내역									영등포구2018-가스-00180
노선명	위 치	공사명	포장 종류	폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	매설 관경	공사기간	
가마산길	가마산길496(신길4동236)	가마산길496(신길4동236) 밸브철개인상	ASP	1.2	1.2	1.44		2018.7.25-8.24	

준공검토 요청일 : 2018. 10.24. 3

현장조사내역

1. 실굴착복구내역 : 복구면적 : B = 1.2m L = 1.2m 면적: 1.44m<sup>2</sup>

2. 포장상태(침하,아스콘 상태 등) : -

<input type="checkbox"/> 원경 사진	<input type="checkbox"/> 근경 사진
	

