

지적사항 조치결과 현장사진

□ 허가번호: (중구-2016-상수-00227)

위치: 장충동1가 26-11

공사 전



공사 후



지적사항 조치결과 현장사진

□ 허가번호: (중구-2016-상수-00227)

위치: 장충동1가 31-6

공사 전



공사 후



지적사항 조치결과 현장사진

□ 허가번호: (중구-2016-상수-00227)

위치: 장충동1가 31-7

공사 전



공사 후



지적사항 조치결과 현장사진

□ 허가번호: (중구-2016-상수-00165)

위치: 광희동2가 243

공사 전



공사 후



지적사항 조치결과 현장사진

□ 허가번호: (중구-2017-상수-00425)

위치: 회현동1가 산1-2

공사 전



공사 후



공시명	하차보수
공종	공시후
위치	회현동1가 산1-2
내용	보수방향
일자	

지적사항 조치결과 현장사진

□ 허가번호: (중구-2018-상수-00260)

위치: 예관동 70-4

공사 전



공사 후



지적사항 조치결과 현장사진

□ 허가번호: (중구-2018-상수-00260)

위치: 예관동 70-54

공사 전



공사 후



지적사항 조치결과 현장사진

□ 허가번호: (중구-2018-상수-00260)

위치: 예관동 70-54

공사 전



공사 후



지적사항 조치결과 현장사진

□ 허가번호: (중구-2018-상수-00149)

위치: 순화동 6-5

공사 전



공사 후



지적사항 조치결과 현장사진

□ 허가번호: (중구-2018-상수-00149)

위치: 정동 34-17

공사 전



공사 후



공사명	하차보수
공종	공사후
위치	정동 34-17
내용	관열
일자	

지적사항 조치결과 현장사진

□ 허가번호: (중구-2018-상수-00247)

위치: 총무로2가 12-2

공사 전



공사 후

