

지장수목 현황조사

위치도



지장수목 집계표


일련번호	위치	수종	규격	수량	공종	비고	
700	창덕궁교차로	버즘나무	B65	1	제거		
701		은행나무	B43	1			
702		버즘나무	B42	1			
706		버즘나무	B57	1			
707		버즘나무	B57	1			
708		버즘나무	B64	1			
709		버즘나무	B60	1			
710		은행나무	B30	1			
697		살구나무	R18	1		이식	
698		살구나무	R24	1			
699	살구나무	R26	1				
703	모과나무	R20	1				
704	모과나무	R17	1				
705	모과나무	R22	1				
		눈주목	H0.5	130			
620	원남동사거리	은행나무	B32	1	제거		
621		은행나무	B24	1			
622		은행나무	B62	1			
623		은행나무	B47	1			
624		은행나무	B48	1			
625		은행나무	B45	1			
626		은행나무	B32	1			
627		은행나무	B45	1			

1. 창덕궁 교차로- 서울우리소리박물관 건립공사 앞

현황사진



조사도면



공 사 명	시 영 장	용 역 회사	숙 직	설계일자	도 면 명	도 면 번호
로 창경궁앞 도로구조 개선공사 설계변경(조경)	HC Seoul 서울특별시	주식회사 그룹21		2018. 04.	1구역 이식/재거 계획도	9.003

1. 창덕궁 교차로- 서울우리소리박물관 건립공사 앞

가로수제거 - 은행나무 1주, 버즘나무 6주



가로수제거 - 은행나무 1주



1. 창덕궁 교차로- 서울우리소리박물관 건립공사 앞

가로수이식 - 살구나무 3주, 버즘나무 6주, 눈주목 30주



가로수이식 - 모과나무 3주, 눈주목 100주




2. 원남동 사거리 - 고궁호텔앞

현황사진



조사도면



2. 원남동 사거리 - 고궁호텔앞

가로수제거 - 은행나무 3주



가로수제거 - 은행나무 5주

