

## 우기대비 재난취약시설 안전점검 조치의견 이행결과

연번	대상 시설명	조치의견	조 치 결 과	조치 전·후 현장사진		조치일자
				조치 전	조치 후	
1	지렁이사육장 진입로	혼합포장	도료포장 실시			7/10
2	음식물 처리시설 진입로	혼합포장	도료포장 실시			7/18
3	#1 가스 발전기동 진입로	보도블럭 설치요함	보도블럭 설치			7/26

연번	대상 시설명	조치의견	조 치 결 과	조치 전·후 현장사진		조치일자
				조치 전	조치 후	
4	#1 농축조 축구 및 경계석	축구, 경계석 노후화 및 파손	축구, 경계석 재설치			7/22
5	난지물재생 센터 포장부	구조물 변형·손상으로 차선도색 미흡	차선도색 완료			7/26
6						
7						

