

# 태풍 대비 지적사항 조치결과

[현장명 : 서울지하철 918공구]

	<p>서울지하철 918공구 구간</p>
<p>배수불량#1 조치전</p>	<p>배수불량#1 조치후</p>
	<p>서울지하철 918공구 구간</p>
<p>배수불량#2 조치전</p>	<p>배수불량#2 조치후</p>
	<p>서울지하철 918공구 구간</p>
<p>배수불량#3 조치전</p>	<p>배수불량#3 조치후</p>
	<p>서울지하철 918공구 구간</p>
<p>배수불량#4 조치전</p>	<p>배수불량#4 조치후</p>



배수불량#5 조치전



배수불량#5 조치후



배수불량#6 조치전



배수불량#6 조치후



배수불량#7 조치전



배수불량#7 조치후  
(배수상태 이상없음)