

# 사 진 대 지 #1

<p>내용</p>	<p>배수 불량 #1 (933정거장)</p>	
<p>위치도</p>		
	<p>조치전</p>	<p>조치후</p>
<p>내용</p>	<p>강우대비 빗물받이 주변 및 내부 청소 완료</p>	

# 사 진 대 지 #2

내용	배수 불량 #2 (933정거장)	
위치도		
	조치전	조치후
내용	강우대비 빗물받이 주변 및 내부 청소 완료	

# 사 진 대 지 #3

<p>내용</p>	<p>배수 불량 #3 (933정거장)</p>	
<p>위치도</p>		
<p>조치전</p>	<p>조치후</p>	
<p>내 용</p>	<p>빗물받이 설치전 임시 빗물받이 설치 개소에 양수기 추가 조치</p>	

# 사 진 대 지 #4

<p>내용</p>	<p>배수 불량 #1 (932정거장)</p>	
<p>위치도</p>		
	<p>조치전</p>	<p>조치후</p>
<p>내용</p>	<p>강우대비 빗물받이 주변 및 내부 청소 완료</p>	

# 사 진 대 지 #5

<p>내용</p>	<p>배수 불량 #2 (932정거장)</p>	
<p>위치도</p>		
	<p>조치전</p>	<p>조치후</p>
<p>내용</p>	<p>강우대비 빗물받이 주변 및 내부 청소 완료</p>	

# 사 진 대 지 #6

<p>내용</p>	<p>배수 불량 #3 (932정거장)</p>	
<p>위치도</p>		
	<p>조치전</p>	<p>조치후</p>
<p>내용</p>	<p>강우대비 빗물받이 주변 및 내부 청소 완료</p>	