

# 920공구 태풍대비 조치결과 사진대지(1)

공사명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사



위 치	방이사거리 현대자동차 앞	일 자	2018년8월24일
내 용	-빗물받이 내부 쓰레기로 인한 배수불량. (조치 전)		



위 치	방이사거리 현대자동차 앞	일 자	2018년8월24일
내 용	-빗물받이 내부 쓰레기 청소 (조치 후)		

## 920공구 태풍대비 조치결과 사진대지(2)

공사명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사



위 치	올림픽공원 남사문 삼거리 올림픽골프샵 앞	일 자	2018년8월24일
내 용	-빗물받이 옆 토사유실로 배수가 불량함. (조치 전)		



위 치	올림픽공원 남사문 삼거리 올림픽골프샵 앞	일 자	2018년8월24일
내 용	-빗물받이 옆 배수구멍 보수 후 토사정리. (조치 후)		