

태풍대비 송파구청 치수과 점검결과 조치보고

(서울지하철 921공구)




2018.08.23

연 번	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
1	배수불량	920공구 지적사항임	사진1
2	배수불량	토사유출 방지 및 양수기 설치 조치 완료	사진2
3	배수불량	토사유출 방지조치 및 구배 저점부 양수기 설치 유도처리	사진3
4	배수불량	920공구 지적사항임	사진4

사 진 대 지

□ 공사장 점검

1	<i>지적사항</i>	1'	<i>조치결과(계획)</i>
		920공구 지적사항임	
배수불량			
2	<i>지적사항</i>	2'	<i>조치결과(계획)</i>
			
배수불량		토사유출 방지 및 양수기 설치조치 완료	

3	지적사항	3'	조치결과(계획)
			
배수불량		토사유출 방지조치 및 구배저점부 양수기 설치 유도처리	
4	지적사항	4'	조치결과(계획)
		920공구 지적사항임	
배수불량			