



제2018-1001호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	건물식 추모의 집(제2봉안당)	건축주	서울특별시
	건축물 위치	경기도 파주시 광탄면 진지로 151번길		
	건축물 용도	화장장, 추모관	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지하1층, 지상3층	연 면 적	2,959.32㎡
	준공년도	2000년	경과년수	18년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(2)단계 내진성능 평가결과 (인명안전)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 금 대 하		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 8월 27일

행정안전부장관





제2018-1002호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	서울시립 승화원	건축주	서울특별시
	건축물 위치	경기도 고양시 덕양구 통일로 504번길		
	건축물 용도	화장장	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지하2층, 지상2층	연 면 적	7,128.66㎡
	준공년도	1986년	경과년수	32년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(2)단계 내진성능 평가결과 (즉시거주)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 금 대 하		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 8월 27일

행정안전부장관





제2018-1003호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	서울특별시 장묘사업소	건축주	서울특별시
	건축물 위치	경기도 고양시 덕양구 통일로 504번길		
	건축물 용도	묘지관련시설	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지하1층, 지상2층	연 면 적	538.41㎡
	준공년도	1997년	경과년수	20년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(2)단계 내진성능 평가결과 (즉시거주)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 김 성 배		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 8월 27일

행정안전부장관





제2018-1004호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	고덕119안전센터	건축주	서울특별시
	건축물 위치	서울특별시 강동구 고덕동 494-1		
	건축물 용도	업무시설	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지상3층	연 면 적	825.52㎡
	준공년도	2016년	경과년수	2년
내진성능 평가	지진구역		지반종류	
	()단계 내진성능 평가결과 ()이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역	1	지반종류	Sc
	내진성능 수준	인명안전	주요공법	-
	내진보강 시기	-	내진보강 시공사	-
내진성능 확인자		건축구조기술사 정 행 철		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 8월 27일

행정안전부장관





제2018-1005호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	세곡119안전센터	건축주	서울특별시
	건축물 위치	서울특별시 강남구 방고개로 268		
	건축물 용도	업무시설	건축물 구조형식	철근콘크리트
	층 수	지하1층, 지상3층	연 면 적	1,205.64㎡
	준공년도	2014년	경과년수	1년 미만
내진성능 평가	지진구역		지반종류	
	()단계 내진성능 평가결과 ()이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역	1	지반종류	Sd
	내진성능 수준	즉시거주	주요공법	-
	내진보강 시기	-	내진보강 시공사	-
내진성능 확인자		건축구조기술사 동 근 옥		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 8월 27일

행정안전부장관





제2018-1006호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	유지용수사무소	건축주	서울특별시
	건축물 위치	서울특별시 성동구 성수동 1가 642-1		
	건축물 용도	업무시설	건축물 구조형식	철근콘크리트
	층 수	지하1층, 지상1층	연 면 적	417.88㎡
	준공년도	2005년	경과년수	13년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (즉시거주)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 정 소 영		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 8월 27일

행정안전부장관

