



제2018-1007호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	서울어린이대공원 창고(영선)	건축주	서울특별시
	건축물 위치	서울특별시 광진구 능동로 216 서울어린이대공원 내		
	건축물 용도	창고	건축물 구조형식	철골구조
	층 수	지상1층	연 면 적	321㎡
	준공년도	2010년	경과년수	8년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (즉시거주)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 윤 하 용		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 8월 27일

행정안전부장관





제2018-1008호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	서울어린이대공원 동물병원	건축주	서울특별시
	건축물 위치	서울특별시 광진구 능동로 216 서울어린이대공원 내		
	건축물 용도	전시시설(동물원)	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지상1층	연 면 적	263.4㎡
	준공년도	2001년	경과년수	17년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (즉시거주)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 윤 하 용		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 8월 27일

행정안전부장관





제2018-1009호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	서울어린이대공원 전기실	건축주	서울특별시
	건축물 위치	서울특별시 광진구 능동로 216 서울어린이대공원 내		
	건축물 용도	전기시설	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지상1층	연 면 적	396㎡
	준공년도	2004년	경과년수	14년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (인명안전)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 윤 하 용		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 8월 27일

행정안전부장관





제2018-1010호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	서울어린이대공원 모험나라화장실	건축주	서울특별시
	건축물 위치	서울특별시 광진구 능동로 216 서울어린이대공원 내		
	건축물 용도	제1종근린생활시설	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지상1층	연 면 적	216㎡
	준공년도	2009년	경과년수	9년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (즉시거주)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 윤 하 용		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 8월 27일

행정안전부장관 



제2018-1011호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	서울어린이대공원 식물원 카페테리아	건축주	서울특별시
	건축물 위치	서울특별시 광진구 능동로 216 서울어린이대공원 내		
	건축물 용도	제1종근린생활시설	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지상1층	연 면 적	383.43㎡
	준공년도	2009년	경과년수	9년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (즉시거주)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 윤 하 용		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 8월 27일

행정안전부장관





제2018-1012호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	서울어린이대공원 구의문 카페테리아	건축주	서울특별시
	건축물 위치	서울특별시 광진구 능동로 216 서울어린이대공원 내		
	건축물 용도	제1종근린생활시설	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지상1층	연 면 적	340.62㎡
	준공년도	2009년	경과년수	9년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (인명안전)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 윤 하 용		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 8월 27일

행정안전부장관





제2018-1013호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	서울어린이대공원 교통안전체험관	건축주	서울특별시
	건축물 위치	서울특별시 광진구 능동로 216 서울어린이대공원 내		
	건축물 용도	문화 및 집회시설	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지상1층	연 면 적	448.86㎡
	준공년도	2009년	경과년수	9년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(1)단계 내진성능 평가결과 (인명안전)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 윤 하 용		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2018년 8월 27일

행정안전부장관

