



제2019-1310호

지진안전성 표시제 확인서

건축물 현황	건축물 명칭	영남공영주차장	건축주	서울특별시
	건축물 위치	서울특별시 영등포구 영등포4가 123		
	건축물 용도	자동차 관련 시설	건축물 구조형식	철근콘크리트조
	층 수	지하3층, 지상5층	연 면 적	25,166.15㎡
	준공년도	1993년	경과년수	26년
내진성능 평가	지진구역	1	지반종류	Sd
	(2)단계 내진성능 평가결과 (즉시거주)이상으로 내진성능 확보			
내진설계 (보강) 완료	지진구역		지반종류	
	내진성능 수준		주요공법	
	내진보강 시기		내진보강 시공사	
내진성능 확인자		건축구조기술사 천 태 삼		

위 건축물은 「지진안전성 표시제 업무 처리지침」에 의거 내진설계를 완료한 건축물임을 확인합니다.

2019년 3월 14일

행정안전부장관

