




지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자




점검일시	2020. 9. 4.	시설명	서부트럭터미널앞지하차도
위 치	신정3동 서부트럭터미널 ~ 신월6동 강산중학교		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 (담당)	이 승 훈	
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급	윤 동 원	
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용 
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 18.5m (편도 2차로) 연장 : 1,075.0m(옹벽포함)	법정구분 1종	상태등급 A등급	준공년도 2014.10.31
구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 9. 4.	시설명	외발산지하차도
위 치	강서구 발산동 283 ~ 공항동 899		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 (담당)	이 승 훈	
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급	윤 동 원	
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용 
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 20.1m (편도 2차로) 연장 : 1,015.0m(옹벽포함)	법정구분 1종	상태등급 B등급	준공년도 2005.6.30
구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 9. 4.	시설명	오금지하차도
위 치	양천구 신정동 162 ~ 신정유수지		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급 (담당)	주 영 진	<i>(서명)</i>
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급	김 규 춘	<i>(서명)</i>
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용 <i>(서명)</i>
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 18.0m (편도 2차로) 연장 : 380.0m(옹벽포함)	법정구분 2종	상태등급 B등급	준공년도 1989.12.31
구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 9. 7.	시설명	구로지하차도
위 치	구로구 구로동 603		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급 (담당)	주 영 진 (서명) 진	
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급	김 규 춘 (서명) 춘	
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용 (서명) 용
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 15.4m (편도 2차로) 연장 : 370.0m(옹벽포함)	법정구분 2종	상태등급 B등급	준공년도 1997.7.22
구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 9. 4.	시설명	공항입구지하차도
위 치	강서구 공항동 74 ~ 방화동 621		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 (담당) 이 승 훈 		
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 김 규 춘 		
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용 
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 15.6m (편도 2차로) 연장 : 315.0m(옹벽포함)	법정구분 2중	상태등급 B등급	준공년도 1979.8.30
구 분	점 검 항 목	점 검 결 과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 9. 7.	시설명	등촌지하차도
위 치	양천구 목동 14단지 1406동앞		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급 (담당) 강 연 훈 강연훈		
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 이 승 훈 이승훈		
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용 류태용
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 20.0m (편도 2차로) 연장 : 680.0m(옹벽포함)	법정구분 2중	상태등급 B등급	준공년도 1986.12.26
구 분	점 검 항 목	점 검 결 과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자




점검일시	2020. 9. 8.	시설명	오목지하차도
위 치	양천구 목1동 406-5		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급 (담당)	주 영 진 (서명) 진	
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급	김 규 춘 (서명) 춘	
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용 (서명) 용
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 20.0m (편도 2차로) 연장 : 590.0m(옹벽포함)	법정구분 1종	상태등급 B등급	준공년도 1996. 8. 1
구 분	점 검 항 목	점 검 결 과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 9. 11.	시설명	신도림지하보차도
위 치	구로구 구로동 3-72		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 (담당) 김 규 춘 		
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 이 승 훈 		
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용 
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 29.5m (편도 2차로) 연장 : 265.0m(옹벽포함)	법정구분 2종	상태등급 B등급	준공년도 2005.11.11
구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 9. 10.	시설명	가마산지하보차도
위 치	구로구 구로동 699		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 (담당)	이 승 훈 	
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급	강 연 흥 	
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용 
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 26.0m (편도 2차로) 연장 : 420.0m(옹벽포함)	법정구분 2종	상태등급 B등급	준공년도 1996. 6.20
구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자




점검일시	2020. 9. 7	시설명	국회앞지하보차도
위 치	영등포구 여의도동 17-27		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급 (담당)	강 연 홍 <small>(서명)</small>	
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급	이 승 훈 <small>(서명)</small>	
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용 <small>(서명)</small>
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 24.4m (편도 2차로) 연장 : 528.0m(옹벽포함)	법정구분 2종	상태등급 B등급	준공년도 1977. 9.30
구 분	점 검 항 목	점 검 결 과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자




점검일시	2020. 9. 1.	시설명	개봉지하차도
위 치	구로구 개봉2동 407		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급 (담당) 윤 동 원 		
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 이 승 훈 		
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용 
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 18.5m (편도 2차로) 연장 : 736.0m(옹벽포함)	법정구분 2종	상태등급 B등급	준공년도 2015.12.10
구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자




점검일시	2020. 9. 4	시설명	성산지하차도
위 치	영등포구 성산대교남단		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급 (담당)	주 영 진 	
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급	김 규 춘 	
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용 
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 10.0m (편도 2차로) 연장 : 30.0m	법정구분 3종	상태등급 B등급	준공년도 1986. 8. 1
구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 9. 2.	시설명	오목교서측지하보차도
위 치	양천구 목1동 409-74		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급 (담당)	윤 동 원	
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급	이 승 훈	
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용 
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 21.5m (2차로) 연장 : 38.0m	법정구분 3종	상태등급 B등급	준공년도 1977.10.24
구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자




점검일시	2020. 9. 8.	시설명	서울교접속지하보차도
위 치	영등포구 영등포2가 94-32		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급 (담당)	주 영 진 <small>(서명)</small>	
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급	김 규 춘 <small>(서명)</small>	
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용 <small>(서명)</small>
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 15.0m (2차로) 연장 : 68.0m	법정구분 3종	상태등급 B등급	준공년도 2005. 4.30
구 분	점 검 항 목	점 검 결 과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자



점검일시	2020. 9. 11.	시설명	구로역지하보차도
위 치	구로구 구로동 585(구로전철역앞)		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 (담당) 김 규 춘 		
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 이 승 훈 		
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용 
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 28.5m (편도 2차로) 연장 : 231.0m(옹벽포함)	법정구분 3종	상태등급 B등급	준공년도 1974. 5. 6
구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자




점검일시	2020. 9. 4.	시설명	개화지하차도
위 치	강서구 방화동 650		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 (담당)	이 승 	
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급	윤 동 원 	
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용  (평)용
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 19.0m (편도 2차로) 연장 : 410.0m(옹벽포함)	법정구분 3종	상태등급 B등급	준공년도 1988.12.15
구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 9. 9.	시설명	목동교서측지하보차도
위 치	양천구 목7동 목동교 연장		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급 (담당) 강 연 흥	강연흥 	
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 이 승 훈	이승훈 	
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용 
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 29.3m (편도 2차로) 연장 : 54.0m	법정구분 3종	상태등급 B등급	준공년도 1986. 5.30
구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자




점검일시	2020. 9. 4.	시설명	고척2지하차도
위 치	구로구 고척동 62		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 (담당) 이 승 훈	이승훈	
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급 윤 동 원	윤동원	
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 14.0m (편도 2차로) 연장 : 415.0m(옹벽포함)	법정구분 3종	상태등급 B등급	준공년도 1991.12.30
구 분	점 검 항 목	점 검 결 과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 9. 4	시설명	노들길지하차도
위 치	영등포구 영등포동271(서울교 남단)		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급 (담당) 강 연 흥 		
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 이 승 훈 		
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용 
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 18.5m (편도 2차로) 연장 : 530.0m(옹벽포함)	법정구분 3종	상태등급 B등급	준공년도 2005. 4.30
구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2020. 9. 10	시설명	여의2지하차도
위 치	영등포구 영등포동94		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 (담당) 이 승 훈	이승훈	
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급 강 연 흥	강연흥	
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 17.5m (편도 2차로) 연장 : 380.0m(옹벽포함)	법정구분 3종	상태등급 B등급	준공년도 1990. 2.26
구 분	점 검 항 목	점 검 결 과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자



점검일시	2020. 9. 10.	시설명	여의하류지하차도
위 치	영등포구 당산2동121		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 (담당) 이 승 훈	이승훈	
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 6급 강 연 흥	강연흥	
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 27.0m (편도 2차로) 연장 : 61.3m	법정구분 3종	상태등급 B등급	준공년도 1993.10. 8
구 분	점 검 항 목	점 검 결 과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				

지하시설물 정기 안전점검 결과표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. 9. 11.	시설명	오목교동측지하보차도
위 치	영등포구 양평1동41		
점 검 자	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 (담당) 김 규 춘 		
	○ 강서도로사업소 (직위) 시설 7급 이 승 훈 		
확 인 자	강서도로사업소	시설보수과장	류 태 용 
점검자 의견	지속적인 점검실시		

2. 점검사항

시설물개요	폭 : 7.0m (1차로) 연장 : 48.0m	법정구분 3종	상태등급 B등급	준공년도 1987. 9.30
구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)	
구조물	상태 변형, 균열, 탈락 등 이상 유무	○	이상없음	
포장상태	침하, 균열, 망상균열 등 이상 유무	○	이상없음	
주변도로	도로의 침하, 균열, 경계석 기울기 등 발생 여부	○	이상없음	
주변시설물	시설물 파손, 포장부 침하 발생 여부	○	이상없음	
기타 시설 개선 사항				