

전기안전관리대행용역

# 전기안전 점검 사진

2018. 01.




주식회사 다우안전기술단



배전반 전압,전류 측정 및 점검(무지개터널)



배전반 계기 동작상태 점검(신답지하차도)




배전반 계기 동작상태 점검(중랑지하차도)




각상 전류측정 및 점검(신내지하차도)




절연저항 측정 및 점검(동일로지하차도)




발전기 상태 점검(답십리지하차도)



부하전류 측정 및 점검(마장지하차도)



전자접촉기 발열상태 측정 및 점검(성동지하차도)



ATS 전류측정 및 동작점검(군자지하차도)