


전기안전관리대행용역

# 전기안전 점검 사진

2018. 02.




주식회사 다우안전기술단



변류기 발열상태 점검(무지개터널)




변압기 접속단자 점검(신답지하차도)



개폐기 선로 점검(동일로지하차도)



모타부하용 개폐기 발열 점검(답십리지하차도)




배전반 계기 동작 점검(중랑지하차도)



전기회로 누전여부 점검(신내지하차도)



부하 절연저항 측정(마장지하차도)



배전반 스위치 동작점검(성동지하차도)



각종 스위치 동작점검(군자지하차도)