

수신 수신자참조

(경유)

제목 차량동태변경 승인요청서(서대문6-4호)

1. 관련근거

- 가. 전산통신과-6430(2017.12.19.)호 『출동 소방차량 동태변경 요청 방법 변경 안내』
- 나. 재난대응과-10938(2018.05.28.)호 『구급차 출동불능 대기 최소화 추진 변경 알림(이첩)』

2. 미근119안전센터 구급차량(서대문6-3호) 동태 변경을 아래와 같이 요청합니다.

요청일시	소속	해당차량	차량동태 변경내용	사유
2019.7.17.(수) 12:00~ 점검완료시	미근 119안전센터	서대문소방서 (서대문 6-4호) 76노0635	출동불능	구급차 정기(종합)검사

끝.

서대문소방서장

수신자 서대문소방서장(재난관리과장), 서울종합방재센터소장



담당자 김현민 1팀장 김갑수 센터장 07/17 허영

협조자

시행 미근119안전센터-2726 (2019.7.17.) 접수 재난관리과-3957 (2019.7.17.)

우 03738 서울특별시 서대문구 통일로 113 미근119안전센터/
(미근동)

전화 02-3147-0119 /전송 02-312-2119 / / 대시민공개