

차량 동태변경 승인 요청서		담당자	팀장	센터장
		유우현	이정리	김민서
요청일시	요청사유	해당차량	비고	
2018.7.3.(화) 09:00 ~ 점검 종료시까지	- 구급차량 뒷면 범퍼 수리 (모든자동차, 노원구 상계동 소재)	노원소방서 공릉119안전센터 6-3호 75두3917		

※ 요청사유 : 구체적으로 기술

※ 119안전센터에서 요청할 경우 : 결재선 변경사용 (센터장 결재)

※ 팩스 : 02-726-2044

※ 전화 : 02-726-2718