

차 량 운 행 일 지

2020년 05월 22일

차량 번호	24러5122 호	운 행 상 황	전일누계	68578 Km	유 류 수 불 현 황	전일잔량	27 L
			금일운행	38 Km		급 유 량	30 L
운전원	김은상 인		누 계	68616 Km		소 비 량	27 L
						잔 량	30 L

승차자	용 무	경유지 및 목적지	시 간		운행 km	운행 확인
			출 발	도 착		
김은상	옥내누수진단 및 민 원처리	관내	08:00	15:00	38 Km	

비 고

통행료 정산			
사용구간	전일잔액	사용금액	잔 액
	0	0	0

차 량 일 일 점 검 표

점 검 내 용	상 태	비 고
1. 운행전 1) 엔진오일은 정상인가? 2) 냉각수 보충 상태는? 3) 에어크리너는? 4) 조정계통(계기포함) 작동은? 5) 타이어 공기압 및 트레이드 마모상태는? 6) 브레이크 및 주차브레이크 작동상태는? 7) 각부의 누설개소는 없는가? 8) 운행에 필요한 연료 및 조향장치 작동은? 9) 승차정원, 적재정량을 초과하지 않았는가?	V V V V V V V V V	
2. 운행중 1) 엔진 및 차체의 잡음은 없는가? 2) 조향장치 및 제동장치 작동상태는?	V V	
3. 운행후 1) 타이어 공기압 및 마모상태는? 2) 각부 누설개소는 없는가? 3) 케이블 및 벨트상태는? 4) 주차브레이크 작동상태는? 5) 정비 및 청소공구는? 6) 자동차문은 잘 잠겨졌는가? 7) 열쇠보관은?	V V V V V V V	
기타 기재 사항		
범례 : V 양호 △ 요수리 X 요교환		