

차량 정비 대장

차량소속기관	차량번호	차명	수리품목	수리비(원)	정비업체	정비확인자	정비일자	주행거리(KM)	확인
서울특별시 상수도사업본부 북부수도사업	94류2530	포터 II	에어컨 가스충전, 필터교환	60000	두산	이이남	20190508		