

전기설비 점검기록표 (고객용)

통지번호 : 000055

주소	서울 송파구 서촌동 919			고객유형	신도림	
성명	이창숙	상호	다용건설	전화번호	02) 2664-4376	
전기설비현황	고객번호	설치장소	수전방식(Φ,W)	수전전압(V)	계약용량(kW)	총용량(kW)
	-	외부	1Φ2W	220	0	0

1. 전기설비 점검내용

점검결과 (종합판정)	세부점검항목	결과	세부점검항목	결과	세부점검항목	결과
	적합	절연(누전)상태	○	인입구배선 상태	○	누전차단기 상태
개폐기(차단기)상태		○	옥내배선 상태	○	접지상태	○
기타()		/	기타()	/	기타()	/

2. 절연 및 접지저항

※결과: "적합" ⇒ ○, "부적합" ⇒ ×

점검대상	사용전압(V)	기준치	<input checked="" type="checkbox"/> 절연저항(MΩ) <input type="checkbox"/> 누설전류(mA) <input type="checkbox"/> 설비상태점검		점검대상	사용전압(V)	기준치	<input type="checkbox"/> 절연저항(MΩ) <input type="checkbox"/> 누설전류(mA) <input type="checkbox"/> 설비상태점검		측정대상	사용전압(V)	기준치(Ω)	측정치(Ω)	결과
			측정치	결과				측정치	결과					
ELB기20A 3극으로	220	0.20이상	0.35	○						적합	220	60이하	4.3	○
	아래 빈칸										아래 빈칸			

3. 종합의견

위 신도림지역의 전기안전점검결과를 적당함이다.

- 아래 빈칸

점검자	조재민	입회자	오기영
-----	-----	-----	-----

- 첨부: 1. 절연저항(설비상태) 점검기록표()부 2. 접지저항 측정기록표()부
 3. 부적합 설비내역()부 4. 단선결선도()부 5. ()부

고객 전기설비에 대한 안전진단결과 위와 같음을 확인합니다.

2019년 5월 29일

KECO 한국전기안전공사 지역본부(지사)장

대표전화 : 1588-7500

서울동부

