

정비구역 내 공가 점검 사진 대지

구역명	안암2구역
주소	인촌로14길 25 (안암동3가 132-48)
적출사항	
사진대지	

구역명	동소문2구역
주소	동소문동2가 274
적출사항	
사진대지	

구역명	길음역세권
주소	길음로5길 20(길음동 543-38)
적출사항	
사진대지	

구역명	길음역세권
주소	길음로1가길 14
적출사항	공가 대문 폐쇄 여부 확인
사진대지	

구역명	성북2구역
주소	성북로29길 18
적출사항	소유자에게 출입문 보수 요청
사진대지	

구역명	성북2구역
주소	성북로29길 22
적출사항	벽체에 균열 발생하여 소유자에게 보수 요청
사진대지	

구역명	성북2구역
주소	성북로23마길 16-2
적출사항	주택 벽체 및 담장이 파손되어 소유자에게 보수 요청
사진대지	

구역명	성북2구역
주소	성북로23마길 18
적출사항	시건장치가 없어 소유주(관리자)에게 설치 요청
사진대지	

구역명	정릉골구역
주소	보국문로29라길 41
적출사항	출입문 미폐쇄
사진대지	

구역명	정릉골구역
주소	보국문로29가길 16-9
적출사항	쓰레기 적치
사진대지	

구역명	장위3구역
주소	월계로38길 41(장위동 299-2)
적출사항	쓰레기 적치
사진대지	

구역명	장위3구역
주소	월계로38길 33 가람빌라2층
적출사항	대문미폐쇄
사진대지	