

# 소방활동 자료조사서

## 1. 일반현황

대상명	청송평화헬스타워	위 치	서울특별시 강서구 공달대로 26길 2-0 청송평화헬스타워	전 화	010-5281-0468
소유자			관리자	송태영	
소방안전관리자	이지현		위험물안전관리자		
주용도	복합건축물	취 약 장 소	주차장		
건 물 구 조	철근콘크리트구조 조 지하1층/ 지상13층 1동 연면적 : 1443.99㎡ / 바닥면적 : 158.08㎡				
특 이 사 항	- 자탐기 수신반: 진입로 왼쪽에 위치함 - 연결송수구 위치: 건물 b면 벽면에 위치함				

## 2. 조사사항

구 분	자 료 조 사 내 용
소방대상물과의 거 리	본서 : 4800m / 119관할센터(관할) 1900m / 119안전센터(최단거리) 1500m
소방용수시설 현 황	15-82호 20m / 15-74호 40m / 15-75호 100m / 15-37호 60m /
소 방 시 설 활 용 여 건 (소화활동설비)	○수신반관리상태적정함 ○각세대별단독경보형감지기설치상태확인함
비상용승강기 및 피난설비 활용 장애요인	○일반용 승강기 1대 ○피난계단 이용하여 대피유도 ○피난시설 주변 적치물 금지토록 관계자 안전지도

소방차 긴급통행 등 소방활동 장애요인	○2면이 도로에 접해있어 차량부서 용이하나 특수차 활동은 어려움 예상됨.
위험물 및 기타 위험시설 (위험물, 기타 위험시설 등 현황)	○도시가스 사용
연소확대요인 (인접건물 현황 등)	○주변 건물 인접해 있어 연소확대요인 있음
다수 인명 피해 발생 우려지역(층)	-전선주로 특수차 부서 불가하여 최상층 화재발생시 인명피해 우려됨.
인명구조 및 피난계획	-전선주로 특수차 부서 불가하여 최상층 화재발생시 피난계단활용하여 초기인명대피 주력해야함.
자위소방대 및 피난계획	*자위소방조직도 체계 이루어져있으며 소방안전관리자 각 대원별 임무부여토록 지도함.
기타 조치필요 사항	○소방시설 사용요령 숙지 및 입주민 대상 안전교육 실시토록 독려
소방활동 정보카드 수정.입력여부	2021년04월14일 / 위. 이중선,교. 지민혁

※ 결재자는 소방활동 자료조사 실시 내용이 정보카드에 수정, 반영 되었는지 여부 확인 후 결재

2021년04월14일

조사자 : 위. 이중선  
교. 지민혁