		시 민
주무관	물재생과장	중랑물재생센터소장
김근수	강병수	05/22 김동기
협 조		

문서번호	물재생과-3340	
결재일자	2015.5.22.	
공개여부	대시민공개	
방침번호		

『초침 및 포기조 권양기 노후,파손 강재받침 보수공사』

## 공사현장 실정보고 및 조치계획 검토



2015. 5.

# 중랑물재생센터

[물재생과]

## 공사현장 실정보고 및 조치계획 검토

우리센터에서 추진중인 『초침 및 포기조 권양기 노후,파손 강재받침 보수공사』 시행 중 현장 문제점에 대한 조치계획을 검토 보고 드림

## Ⅰ 공사개요

공 사 명 : 초침 및 포기조 권양기 노후,파손 강재받침 보수공사

■ 공사기간: 2014. 12. 31 ~ 2015. 06. 30

■ 도 급 액: 336,935,000원

🔲 공사개요 : 권양기 받침강재 교체 312개소

🔲 도 급 자 : 유한회사 골드윈건설 대표 김정숙

## Ⅱ 보고내용

#### ■ 실정보고 내용

- ① #3처리장 초침 수문 권양기 철재받침은 콘크리트 슬래브에 앙카로 고정 하였으나 앙카부 상부 콘크리트 슬래브가 파손,열화되어 철거 후 재설치 시 앙카의 인발력이 약화되어 앙카설치 위치변경이 요구됨(하단에 사진첨부)
- ② 수문 권양기 하부 받침부에 권양기 부식방지를 위한 철판이 설치되어 있으나, 노후 부식되어 교체가 필요하고, 권양기 본체와 받침 연결용 철재 볼트, 너트가 노후 부식되어 재활용이 불가함
- ③ 현장 조사결과 초침 전·후단과 포기조 및 3,4처리장에 따라 수문 권양기 및 받침 규격이 다양하여 당초 설계도면과 상이한 부분이 있어 변경이 필요한 실정임

- ④ 설계에 반영되지 않은 제4처리장 초침부의 권양기 받침은 강재가 아닌 콘크리트 받침이 나 콘크리트 구조물과 앙카볼트가 노후, 파손되어 권양기 받침이 전도되는 등 보수가 필요하고 앙카 설치부의 콘크리트 슬래브는 노후, 열화로 권양기 받침 고정방법의 변경이 필요한 실정임 (32개소 중 20개 미보수되어 20개 보수필요)
  - ⑤ 설계에 반영되지 않은 제3처리장 유입펌프장 수문권앙기는 약950kg 이상의 큰 중량으로 권앙기 받침 기초콘크리트 및 고정 앙카의 노후, 파손으로 권앙기 작동시 앙카가 뽑히고 전도되는 등으로 수문작동에 어려움이 있고 콘크리트 슬래브의 노후 열화로 앙카고정 방법 변경이 필요한 실정임(24개소 중 21개 미보수 상태임)

#### ▷현황사진








⑤ 3처리장 유입펌프장 수문권양기 받침파손 ⑤ 제3처리장 수문 권양기 기초 및 앙카 파손

## $\mathbf{III}$

#### 대책 및 검토 내용

① 콘크리트 상부 슬래브에 기존 설치된 앙카 부위의 콘크리트가 파손, 열화되어 앙카 신설시 인발력 저하가 예상되어 구조물 측면부 철근 하부에 앙카를 설치하여 앙카 의 구조적 안정성을 높이고자 하며, 기존 앙카에 의한 콘크리트 파손부는 부분적 인 치핑 후 콘크리트 단면복구를 시행



② 권양기 바닥 받침위에 설치된 부식방지 철판이 당초 설계에 반영되지 않았 으나. 노후 부식되어 권양기 보호를 위해 교체하고, 권양기 본체와 받침 고정용 철재 볼트, 너트가 부식되어 나사 풀림이 안되어 절단 후 교체해야 하는 상태임으로 스텐레스 볼트, 너트로 교체하도록 변경하고자 하며,

- ③ 당초 설계시 수문 권양기 받침규격(1,000\*490\*75mm, ㄷ형강)을 1개 종류로 설계했으나 이 포기조와 초침의 수문권양기에 따라 규격이 상이하여 현장 규격에 맞는 받침(800\*310\*75mm ~1,000\*480\*75mm, ㄷ형강) 등으로 변경시행하고, 권양기 규격,무게 등을 고려하여 설계도면 및 산출내역을 조정 변경하여 시행하고자 함.
- ④ 4처리장 초침부의 권양기 무근콘크리트 받침은 슬래브의 노후,열화된 콘크리트 구조물를 치핑 제거 후 강재 받침을 설치하고 받침을 구조물 철근과 용접 고정한 후 콘크리트 단면복구를 시행코자 하며,
- ⑤ 3처리장 침사지 전후단 유입수문 권양기 받침하부 콘크리트도 노후,열화되어 콘크리트 구조물를 치평한 후 4처리장과 같이 강재 받침을 설치하고 받침을 구조물 철근과 용접 고정한 후 콘크리트 단면복구를 시행하고자 함
- ⑥ 제3처리장 포기조의 권양기 받침중 상태가 양호한 개소의 보수를 축소하여 노후도가 심한 제3처리장의 유입수문 권양기 받침 보수공사를 계약금액 범위 내에서 변경하여 시행코자 함

## Ⅳ 조치계획

○ 위의 검토내용과 같이 시공사로 하여금 우선 변경 시공토록 조치 하고, 추후 설계변경시 수량변경 등을 반영하여 도급비 계약금액 범위내에서 수량 변 경하여 시행하고자 함. 끝.