

화재현장 출동보고서

[서식5번]

년 월 연번	발생일시 :	2018 년 07 월 29 일 13 시 21 분 일요일
화재번호 2018 - 07 - 0130	출동시간 :	13 시 22 분 도착시간: 13 시 26 분

[1] 출동대원 및 응답자

① 출동대원 : 3팀장 최철호등 6명

② 응 답 자 : 소방위 김종훈

③ 확 인 자 : 직위 센터장 계급 소방경 성명 김호준 (서명)

[2] 현장도착시 발견사항

현장 부근 도착시 보이는것 없었고 옥상에 올라와 확인한바 옥상에서 쓰레기 연소확인

① 화염색 붉은색 주황색 노란색 파란색 기타

② 연기색 검정색 짙은 회색 회색 흰색 기타

③ 화염의 크기 작음 보통임 큼 매우 큼

④ 연기분출량 적음 보통임 많음 매우 많음

⑤ 화염 및 연기 화염만 발견 연기만 발견 화염과 연기 발견

⑥ 특이한 냄새 있음 없음

특이한 냄새 없음

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압 환기 구조 구급 안전장비의 설치 기타 자체진화로 잔화정리

쓰레기 극소화재 확인되어 관계자 상황설명

① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :

도착시 연기 심한곳 없음.

② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분] / 외부연소상황 있음 없음

연소확대 없음

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨 강제개방 기타 다른 요소

특이한 상황없었고 현관문 개방되어 있었음.

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨 발견되지 않음 기타 요소

특이사항없음

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용 소방장비사용 모두사용 || 소방 설비 작동됨 작동 안됨 확인 못함

- ① 사용된 자체설비 :
- ② 사용된 소방장비 :
- ③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

진입로등 교통상황 원활함

[8] 기타 화재와 관련된 사항

특이사항없음

[9] 화재사진 및 동영상