

화재현장 출동보고서

[서식5번]

년 월 연번	발생일시 :	2018 년 05 월 17 일 10 시 18 분	목요일
화재번호 2018 - 05 - 0133	출동시간 :	10 시 20 분	도착시간: 10 시 25 분

[1] 출동대원 및 응답자

① 출동대원 : 소방위 임규섭 외 6명

② 응답자 : 소방교 문석기

③ 확인자 : 직위 3팀장 계급 소방위 성명 임규섭 (서명)

[2] 현장도착시 발견사항

전신주에서 건물로 연결된 전기 계량기 스파크 발생

① 화염색 붉은색 주황색 노란색 파란색 기타

② 연기색 검정색 짙은 회색 회색 흰색 기타

③ 화염의 크기 작음 보통임 큼 매우 큼

④ 연기분출량 적음 보통임 많음 매우 많음

⑤ 화염 및 연기 화염만 발견 연기만 발견 화염과 연기 발견

⑥ 특이한 냄새 있음 없음

특이사항없음.

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형

화재진압 환기 구조 구급 안전장비의 설치 기타

분말소화기 활용하여 화재진압 및 안전조치

① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :

전신주에서 건물로 연결된 전기 계량기

② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분] / 외부연소상황 있음 없음

특이사항 없음

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨 강제개방 기타 다른 요소

건물 외부에서 발생

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨 발견되지 않음 기타 요소

건물 외부에서 발생

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용 소방장비사용 모두사용 || 소방 설비 작동됨 작동 안됨 확인 못함

- ① 사용된 자체설비 : 없음.
- ② 사용된 소방장비 : 소화기 2개
- ③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 확인 안됨.

[7] 출동로상의 발견사항

특이사항 없음.

[8] 기타 화재와 관련된 사항

특이사항 없음.

[9] 화재사진 및 동영상