

떨어짐 사망1명



배포일시 : 2024년 5월 27일
중대재해 발생 알림

건물 옥상 고정식 사다리로 상부로 올라가던 근로자가 약 4m 아래로 떨어짐



그림출처 : 고용노동부

서울시 유사

민간사업장(경기 시흥)

본청을 포함한 **소 사업장**

'24.5.16. 14:02 건물 옥상 통신장비 유지 보수작업을 위해 고정식 사다리를 이용해 상부로 올라가던 근로자가 약 4m 아래 바닥으로 떨어짐 ※ 사망: 5.22

예방대책

고정식 사다리작업 주의사항

사다리식 통로의 높이가 7m를 초과할 경우, 2.5m 되는 지점부터 등받이물을 설치하거나 안전대 부착설비(수직구명줄)를 설치. 안전대를 착용한 후 부착설비를 걸어 이동하는 조치를 하여야 함

이동시 안전모를 착용하고 턱끈을 반드시 결속하여야 함

교육 및 관리 감독 철저

근로자에게 작업주의 사항 등 안전교육 실시

작업지휘자 (관리자) 등 배치하여 철저한 관리

동행·매력 특별시서울

깔림 사망1명



배포일시 : 2024년 5월 27일
중대재해 발생 알림

지게차 운전석 옆 탑승용 계단에 앉아 이동하던 근로자가 바닥으로 떨어지며 지게차에 깔림



그림출처: 고용노동부



서울시유사

민간 공사장(경북 포항)

농업기술센터, 상수도사업본부, 체육시설관리사업소, 도로사업소, 공원여가센터, 서울식물원, 차량정비센터 등

'24.5.21. 14:22공장 신축공사 현장에서 지게차 운전석 옆 탑승용 계단에 앉아서 이동하던 근로자가 바닥으로 떨어지며 지게차 바퀴에 깔림

예방대책

지게차 작업 주의사항

지게차 접촉 위험지역에 출입을 금지하여야 하며 운전석 이외에는 절대 탑승을 금지하여야 함

교육 및 관리 감독 철저

작업전 근로자에게 작업 주의사항 등 안전교육 실시

작업지휘자 (관리자) 등 배치하여 철저한 관리

동행·매력 특별시서울

끼임 사망1명



중대재해 발생 알림

자동차 부품 공장에서 기계 도포 작업을 하던 근로자가 갑자기 로봇이 작동하며 끼임



그림출처 : 고용노동부



서울시 유사

민간 사업장(충남 천안)

본청을 포함한 순 사업장

'24.5.22. 11:50 자동차 부품 공장에서 중력주조기 도형제 도포 작업을 하던 근로자가 갑자기 취출 로봇이 작동하며 끼임

예방대책

정비, 수리작업 주의사항

정비, 수리 등의 작업 시 로봇 운전을 정지하고 안전매트 또는 광전자식 방호장치를 설치하여 작업 구역 내 근로자가 들어가더라도 로봇 등 기계가 정지될 수 있도록 조치

철저한 교육 및 관리

근로자에게 작업전 안전 교육 실시

작업지휘자 (관리자) 등 배치하여 철저한 관리