

2018년 노후포장도로 정비 대상 코아천공 현황

우선순위	연번	노선명	위 치	코아길이	포장깊이	균열깊이	장소(주소)	조사차로	비고
1	6-1	남부순환로	화곡로입구 교차로 → 신안석유주유소	19.0cm	18.0cm	0.0cm	남부순환로 340	4차로중 2차로	
1	6-2	"	"	22.0cm	18.0cm	2.0cm	남부순환로 334	4차로중 1차로	
1	7-1	남부순환로	서서울호수공원교차로 → 신월IC	27.0cm	26.0cm	0.0cm	남부순환로 442	3차로중 2차로	
1	7-2	"	"	26.0cm	26.0cm	5.0cm	남부순환로 452	3차로중 3차로	
1	8-1	방화대로	외발산 사거리 주변	25.0cm	24.0cm	5.0cm	외발산사거리 교차로	-	
1	8-2	"	"	24.0cm	24.0cm	4.0cm	외발산사거리 교차로	-	
2	9-1	개화동로	개화동지하차도 → 공항지하차도	19.0cm	17.0cm	2.0cm	방화중학교 월편(롯데몰입구)	2차로중 2차로	
1	10-1	남부순환로	외발산사거리 ↔ 김포공항입구교차로	32.0cm	24.0cm	5.0cm	남부순환로 (공항계량소 앞)	4차로중 4차로	
1	10-2	"	"	25.0cm	24.0cm	5.0cm	남부순환로 가로등 4-7	4차로중 3차로	
1	10-3	"	"	18.0cm	10.0cm	0.0cm	남부순환로 (국립항공박물관 앞)	4차로중 2차로	
1	10-4	"	"	18.0cm	11.0cm	0.0cm	남부순환로 (알뜰주유소 월편)	4차로중 1차로	