탄천2고가교 보수

1 기본현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계			
사업기간	□연례반복, ☑사업기간 2023.01 ~ 2023.12			
사업내용	○ 2021년 정밀안전점검 용역결과에 따른 시설물 보수			
사업비	670,134천원 (국비)	(시비)670,134천원		
(당해년도)	기타 (예산 외) 〔구비〕	(기타)		

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄실	도로시설과	고영준	유현선	김영일
인선당한	도로시설과	2133-1650	2133-1661	2133-1669

[※]실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산설명

□ 예산 총괄

				(L II L L, 707
구 분	2022예산액 (A)	2023예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-)	(x-)	(x-)	(x-)
	598,000	670,134	72,134	12
공기관등에대한자	(x-)	(x-)	(x-)	(x-)
본적위탁사업비	598,000	670,134	72,134	12

(단위: 천원, %)

□ 산출근거

과목구분		2023년 예산내역		
공기관등에대한자본 적위탁사업비	○ 탄천2고가교 보수		=	670,134천원

과목구분	2023년 예산내역		
	- 강관배관(배수관 재설치,야간,STS,D150) 1,552m*367,000원	=	569,584천원
	- 트럭탑재형크레인(주간, 5ton) 50일*699,000원	=	34,950천원
	- 교통안전시설(주간) 50일*1,312,000원	=	65,600천원

3 시 업 설 명

□ 사업목적

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 의거 시행한 정밀안전진단 지적사항 적기 보수 시행으로 시설물의 안전성 및 내구성 확보

□ 사업근거

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조, 제12조(안전점검) - '21.04. ~ '22.04 : 탄천2고가교 정밀안전점검 용역

□ 사업내용

○ 사업기간 : 2023.1. ~ 12.

○ 지원대상 : 탄천2고가교(강남구 삼성동 ~ 수서동)

○ 사업내용 : 강관배관 1,748m

○ 사업시행 : 서울시설공단 ○ 총사업비 : 670백만원

□ 추진경위

○ '21.04. ~ '22.04 : 탄천2고가교 정밀안전점검 용역

□ 2023년도 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		670,134	
공사설계	2023.01~2023.02		설계도서 작성
공사시행	2023.03~2023.11		예산배정 및 공사발주
공사준공	2023.12	670,134	공사시행 및 준공

(단위: 천원)

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2020년도	○ 해당없음
2021년도	○ 배수강관 설치 785m
2022년도	○ 배수강관 설치 1,156m, 신축이음 배수판 교체 80m

□ 향후 기대효과

○ 재해와 재난을 예방하고 시설물의 효용을 증진시킴으로써 공중의 안전 확보와 시설물의 수명 연장

5 최 근 3 년 결 산 현 황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2021	(x-) 316,000	(x-)	(x-) 0	(x-) 316,000	(_X -) 315,487	(x-) 0	(x-) 513

참고자료

□ 위치도 및 현황 사진

[위치도] 청담동양파 청담내고 Ramp-D(UP) STB 287.0m 장실주공 5단지아파! Ramp-C(DN) STB 329.0m Ramp-F(DN) STB+RA 1,262.5m 서울점일 갤러리아텔리스 아파트 카카오엠 호 (울상성2동 근편취급국 삼성파크 아파트 레이크팰리스 아파트 으 현대병화점 글라스타워 무역제터점 ⊙ 정실3등 자치회관2관 서울상전서호 무편하급국 아파트 민전 현대아파트 강남수병원 보선 세려면선 장실이파트 로즈 스템 STB 3,640.0m 대치용함아이원 | 차아파트 도성아파트 대치현대 아파트 Ramp-B(UP) STB 460.0m ★ ○ ♥ 대치4동 서울도곡 대치4동 초등학교 주민센터 태성빌딩 강남나무병원 오리다빌딩 Ramp-A(DN) STB 365.0m 고용노동부 대치삼성 한티근린공원 [현황사진] 사진설명(배수관 막힘) 사진설명(배수관 막힘)

사진설명(구배불량)

사진설명(체수불량)

_	5	_
---	---	---