





## 기상현황

- 서울,경기지역 호우경보 해제 (9.5 18:00)
- 수도권 지역 예상 강수량 (6일까지) : 30~80mm(많은 곳 120mm 이상)
- 태풍에 의한 예상 강수량 (7~8일) 50~100mm(많은 곳 150mm 이상)

레이더 영상(07: 30)



태풍 '링링' 예상진로 (9.6. 04:00 발표)



## 강수량 및 수문 현황

서울지역 강수량 (mm)			팔당댐 방류량	잠수교 수위
9/4,5,6(금)	9/6(토)	9/7(일)		
누적 59.1 (예상1~4)	(예상 51~101)	(예상 1~4)	1,027톤/초	3.54m

- 다목적댐 방류량 (저수율) : 소양강댐 0.40톤/초  
총 주 댐 0.00톤/초

## 근무현황

- 9.5 14:00 : 태풍대비 상태점검 간부회의 개최
- 9.5 15:00 : 1단계 비상근무 발령 (호우경보 발표)
- 9.5 18:00 : 평시근무 (호우경보 해제)

※ 해당부서 및 안내센터 소관 시설물은 태풍대비 사전점검 시행 후 조치결과 보고예정(9.6)

## 공원 침수 및 피해현황 : 없음


한강사업본부 재난안전대책본부




## 기상현황

- 태풍 '링링'(중형, 초속 39<sup>m/s</sup>)은 군산 서남서쪽 약184km 부근 해상에서 시속 45km/h로 북진중
- 태풍에 의한 예상 강수량 (7~8일) : 10~40mm(서울, 인천, 경기도)
- ※ 서쪽으로 이동하여 북상함에 따라 2012년 블라벤과 유사경로로 진행중

레이더 영상(08:00)



태풍 '링링' 예상진로 (9.7. 07:00 발표)



## 강수량 및 수문 현황

서울지역 강수량 (mm)			팔당댐 방류량	잠수교 수위
9/7(토)	9/8(일)	9/9(월)		
0.5 (예상7~17)	(예상 1~4)	(예상 16~31)	684톤/초	3.36m

## 주요 조치사항


- 태풍예보에 따른 선제적 안전조치 시행 (9.6. 17:30)
  - 태풍경보 발령시 : 공원별로 이용통제 안내방송 실시 (20분 간격)
- 각 공원 주차차량 대피토록 사전 통보 조치 (공원시설과, 9.6, 23:00)
- 태풍경보 발효 중 공원 내 차량진입 통제 조치 (9.7, 07:00~18:00)
  - 2인 순찰조 투입하여 공원 주차장 진입통제 및 주차차량대피 확인 점검 중

**한강사업본부 재난안전대책본부**

## 기상현황

- 태풍 '링링'(중형, 초속 37<sup>m/s</sup>)은 인천 서남서쪽 약120km 부근 해상에서 시속 42km/h로 북진중
- 태풍에 의한 예상 강수량 (7~8일) : 10~40mm(서울, 인천, 경기도)

레이더 영상(13:00)



태풍 '링링' 예상진로 (9.7. 13:00 발표)



## 강수량 및 수문 현황

서울지역 강수량 (mm)			팔당댐 방류량	잠수교 수위
9/7(토)	9/8(일)	9/9(월)		
0.6 (예상7~17)	(예상 1~4)	(예상 16~31)	582톤/초	3.10m

## 근무현황

- 9.7 07:00 : 2단계 비상근무 발령 (태풍경보 발령)


## 공원별 피해 및 조치현황

- 2개 공원(뚝섬, 망원) 4그루 전도목 제거조치 완료
  - 뚝섬공원 : 09:30 전도수목 2그루를 11:00 제거조치 (위치: 올림픽대교 북단 하부)
  - 망원공원 : 10:40 전도수목 2그루를 12:30 제거조치 (위치: 망원나들목, 양화대교 북단 하부)
- 상기 외 9개 공원은 피해상황 없음


## 기상현황

- 태풍 '링링'(중형, 초속 37 $m/s$ )은 평양 남쪽 약70km 부근 해상에서 시속 49km/h로 북북동진중
- 태풍에 의한 예상 강수량 (8일 새벽까지) : 5~20mm(서울, 인천, 경기도)

레이더 영상(17:20)



태풍 '링링' 예상진로 (9.7. 16:00 발표)



## 강수량 및 수문 현황

서울지역 강수량 (mm)			팔당댐 방류량	잠수교 수위
9/7(토)	9/8(일)	9/9(월)		
1.5 (예상7~17)	(예상 1~4)	(예상 16~31)	216톤/초	3.00m

## 상황전파 및 비상근무 현황

- 9.6. 17:30 : 태풍예보에 따른 선제적 안전조치 시행 조치
  - 태풍경보 발령시 공원별로 이용통제 안내방송 실시 (20분 간격)
- 9.6. 23:00 : 각 공원 주차차량 대피토록 사전 통보 조치 (공원시설과)
- 9.7. 07:00~ : 태풍경보 발효 중 공원 내 차량진입 통제 조치
  - 2인 순찰조 투입하여 공원 주차장 진입통제 및 주차차량대피 확인 점검 중
- 9.7 07:00 ~ : 2단계 비상근무 발령 (태풍경보 발령중)
- 9.7 09:00 : 본부장 주재 비상대책회의 (각 부장 및 실무반장 10명 참석)

## ■ 공원별 시설물 피해현황 및 조치현황

### ○ 시설물 분야 (안내표지판 등 10건 파손)

센터별	피해상황	조치
광나루	◦ 족구장 펜스 파손 (14:00) ◦ 안내표지판 전도 (14:30)	임시 안전조치 후 9,8. 재설치
잠실	◦ 청사 목재펜스 완파(15:30)	목재 펜스 제거 후 재설치
뚝섬	◦ 안내표지판 전도(13:30)	철거 후 향후 재설치
잠원	◦ 피해상황 없음	-
반포	◦ 피해상황 없음	-
이촌	◦ 금호농구장 농구대 1대 전도(15:00)	철거 후 향후재설치 예정
여의도	◦ 피해상황 없음	-
양화	◦ 피해상황 없음	-
망원	◦ 예고카 차단기 고장 (16:40)	정비 완료
	◦ 입간판 파손 (16:50)	철거 후 향후 재설치
	◦ 생태공원 안내표지판 파손 (16:55)	철거 후 향후 재설치
난지	◦ 주차장 안내 입간판 전도(14:00)	철거 후 향후 재설치
강서	◦ 도로반사경 전도(14:00)	철거 후 향후 재설치

### ○ 수목 분야 (343주 피해)

공원명	계	광나루	잠실	뚝섬	잠원	반포	이촌	여의도	양화	망원	난지	강서
풍도목	343	3	42	30	19	22	60	20	31	6	50	60
금 자 체 복 구	30	3	5					5	3		10	4

※공원별 수목 피해상황은 매주중 녹지관리과에서 상세 조사 예정


**한강사업본부 재난안전대책본부**

## 기상개황

- 전국 대부분 흐리고 비
- 서울 예상 강수량 : 10~20mm

날짜	오늘(09일 월)					내일(10일 화)					모레(11일 수)											
	09	12	15	18	21	24	03	06	09	12	15	18	21	24	03	06	09	12	15	18	21	00
날씨																						
강수확률(%)	30	60	60	70	70	70	80	60	60	70	60	60	60	70	70	60	30	30	20	30	30	30
강수량(mm)	-	1~4mm	5~9mm	10~19mm	10~19mm	10~19mm	5~9mm	10~19mm	1~4mm	5~9mm	1~4mm	5~9mm	1~4mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 레이더 영상 및 한강수계 강수량



## 강수량 및 수문 현황

서울지역 강수량 (mm)			팔당댐 방류량	잠수교 수위
8/8(일)	8/9(월)	8/10(화)		
0.0	예상 : 5~13mm	예상 : 25~50mm	134톤/초	2.75m

## 상황전파 및 비상근무 현황

- 9.6. 17:30 : 태풍예보에 따른 선제적 안전조치 시행 조치
  - 태풍경보 발령시 공원별로 이용통제 안내방송 실시 (20분 간격)
- 9.6. 23:00 : 각 공원 주차차량 대피토록 사전 통보 조치 (공원시설과)
- 9.7. 07:00~ : 태풍경보 발효 중 공원 내 차량진입 통제 조치
  - 2인 순찰조 투입하여 공원 주차장 진입통제 및 주차차량대피 확인 점검 중
- 9.7 07:00 ~ : 2단계 비상근무 발령 (태풍경보 발령중)
- 9.7 09:00 : 본부장 주재 비상대책회의 (각 부장 및 실무반장 10명 참석)
- 9.7 21:00 : 1단계 비상근무 (강풍주의보 발령)
- 9.7 23:00 : 평시근무 전환 (강풍주의보 해제)