

### 자동차종합검사 결과표

① 자동차등록번호	998노4666	② 성명(상호)	구****	③ 생년월일	
④ 차명	파이어스소방펌프차	⑤ 차종(용도)	화물차특수용도형태형(관용)	⑥ 제작연식	2016
⑦ 연료종류	경유	⑧ 누적주행거리	7,611 Km	⑨ 최초등록일	2016-04-19

#### 검 사 결 과

⑩ 종합판정	적합	관능·기능검사	합격	안전검사	합격	배출가스정밀검사	
⑪ 검사 유효기간	2022-10-19	-	2023-04-18	⑫ 재검사기간	~		

#### ⑬ 세부 검사내용

1부(관능 및 기능검사)	2부(기계·기구검사)
---------------	-------------

<부적합 내용>	검사항목	기준값	측정값	판정
	립	1m 주행에 5mm 이내	(IN) 0.4 mm	합격
	휘발유·가스	일산화탄소(CO):	%	
		탄화수소(HC):	ppm	
		질소산화물(NOx):	ppm	
		공기과잉률(λ):		
	경유	매 연:	%	
		질소산화물(NOx):	ppm	
		최 대 출 력:	ps	
		엔 진 회 전 수:	rpm	

※ 측정값이 기준값의 80% 이상 배출되는 자동차는 빠른 시일 내에 정비·점검을 받으시기 바랍니다.



가맹점명/주소가 실제와 다른경우  
신고안내(포상금 10만원 지급)  
여신금융협회(02-2011-0777)

#### 신한법인카드 승인

TID: 28\*\*\*\*60-[1477] [회원용]  
[SHCLocal] 일부:[일시불]  
9410-64\*\*-\*5436  
거래일시: 22/10/13 15:32:20

금 액: 30,000원  
부가세: 3,000원  
합 계: 33,000원

승인번호 38538431 [EC]  
매입사명 [006-DESC] 신한카드  
가맹점/사업자번호 17438219/119-81-05045  
김준연 (TEL: 85599066) (주)영남중공업  
서울 남천구 독산동 143-19

일 립 자동차체 KIS로 제출  
VANKEY: 0286054559400415  
J4319965-1477-SM98

[0026] 키

<자기진단센서점검> 고객님 차량의 전자제어 센서 진단결과는 정상입니다.	좌·우차이(편차)	앞축	전	앞축무게(4,226 kg)의 50% 이상	78.8%(측정값: 3,330 kg)	합격
			후	앞축무게( kg)의 50% 이상	%(측정값: kg)	
		뒷축	전	뒷축무게(8,135 kg)의 20% 이상	47.9%(측정값: 3,900 kg)	
			중	뒷축무게( kg)의 20% 이상	%(측정값: kg)	
			후	뒷축무게( kg)의 20% 이상	%(측정값: kg)	
			전	전체브레이크 전체무게(2,361 kg)의 50% 이상	58.4%(측정값: 1,387,230 kg)	
			후	전체무게(2,361 kg)의 20% 이상	20.0%(측정값: 475 kg)	
		좌·우차이(편차)	앞축	전	앞축무게(4,226 kg)의 8% 이하	
	후			앞축무게( kg)의 8% 이하	%( kg)	
			뒷축	전	뒷축무게(8,135 kg)의 8% 이하	1.0 % (1,990/1,910kg)
		중		뒷축무게( kg)의 8% 이하	%( kg)	
			후	뒷축무게( kg)의 8% 이하	%( kg)	
<특기사항>	⑰ 전조등	광도	좌/우	3,000 cd 이상	좌 4,800 cd 우 16,600 cd	
		진폭	좌	설치높이≤1.0m   -0.5% ~ -2.5%	높이 87 cm 진폭 -1.2 %	
	우		설치높이>1.0m   -1.0% ~ -3.0%	높이 87 cm 진폭 -0.7 %		
	⑱ 속도계	32 ~ 44.4km/h(정25%, 부10%)		40.0	합격	

⑲ 검사자	검사책임자	관능·기능검사	안전검사	배출가스검사
	김일배	장진석, 전준희	장진석	

「자동차종합검사 시행 등에 관한 규칙」 제5조제4항에 따라 위와 같이 자동차종합검사결과표를 발급합니다.

2022년 10월 13일

종합검사대행자(종합검사지정정비사업자)

(주)영남중공업 (인)