



**[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법**

개방됨                       강제개방                       기타 다른 요소

외부에 있던 조형물에서 연소되어 건물 내부로 진입하지 않음

**[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적**

발견됨                       발견되지 않음                       기타 요소

외부에 있던 조형물에서 연소가 되어 소방대외 강제적인 진입 알수 없음

**[6] 화재 장소에서 사용된 장비**

자체설비사용     소방장비사용     모두사용    ||    소방 설비     작동됨     작동 안됨     확인 못함

- ① 사용된 자체설비 :
- ② 사용된 소방장비 :    65미리관창 및 호스, 렌턴 등 사용
- ③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

**[7] 출동로상의 발견사항**

특이사항없음

**[8] 기타 화재와 관련된 사항**

**[9] 화재사진 및 동영상**