

평화의공원 연못휴게소

수신 서부공원녹지사업소

발신일자 2018. 05. 22.

제목 평화의공원 연못휴게소 조리실 배수시설 개보수 요청에 관한 건

- 귀 기관의 발전을 기원합니다.
- 평화의공원 연못휴게소 조리실 내 시설 노후화로 인해 아래와 같이 위생 및 안전상 문제에 대한 고객 민원 다발로 영업에 심대한 장애를 겪고 있는바 시설 보수 조치를 요청하오니 문제 시설 개보수로 근본적 문제 해결을 통해 시민을 위한 쾌적하고 안전한 공원 시설 운용이 이루어 질 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 발생 장소: 평화의공원 연못휴게소 조리실 (서울특별시 마포구 월드컵로 243-48)
- 발생 내용

문제점	임시 조치
배수시설 노후화로 심각한 악취 및 해충 유입	- 매 시간 물청소 등 사업장 자체 청결 관리 실시 - 고무 매트로 배수 시설 차폐
바닥 침강으로 인한 타일 균열	- 일일 근로자 안전 교육 실시

- 상세 현장 정보는 첨부 참조
첨부1. 노후 배수시설 현장 사진
첨부2. 사업장 자체 임시조치 현장 사진

이상.

평화의공원 연못휴게소

대표 이영옥

첨부1. 노후 배수시설 현장 사진

- 배수구 악취 및 해충 유입 (붉은색 원)



- 바닥 침강으로 인한 타일 균열 (붉은색 원)



끝.

첨부2. 사업장 자체 임시조치 현장 사진 (1/2)

- 고무 매트로 문제 현장 차폐 조치



(다음장에 계속)

첨부2. 사업장 자체 임시조치 현장 사진 (2/2)

- 고무 매트로 문제 현장 차폐 조치



끝.