






품질관리 지적사항 조치결과 보고서

(감리단 · 시공사 작성용)

- 점검대상 : 전차선
- 점검일 : 2022.06.28.
- 시공사 : (주)성우전력(1구간), (주)대운전력(차량기지)
- 조치결과

| 위 치 | 세부지적사항 | 사진대지 | |
|------|--|--|---|
| | | 조치 전 | 조치 후 |
| 차량기지 | 가선종단 표지류 가선 조정 후 이격거리 확보 요망 |  |  |
| 차량기지 | 애자 조립 시 바닥에 부직포 등을 깔고 취급, 최종 절연 체크 후 시공요망 |  |  |
| 1구간 | T-Bar 가설구간, 접속개소 처짐 처짐 방지용 부목 등 설치 |  | 조치 중 |
| 1구간 | 부급전선 레일 접속개소(시공전) 현차 개소 정리 후 건축한계 사전 검토 시공 |  | 추후 부급선 포설 시 조치 |