

# 품질관리 실태 점검표

(점검자 작성용)

점검대상 : 별내선(8호선연장)1-2 정보통신공사 공구 정보통신 분야

점검일 : 2022. 06. 28.

점검자

- 외부전문가 소속 : 에스트래픽 성명 : 조 덕 영

조덕영

- 본 부 소속 : 서울도시기반시설본부 성명 : 김 태 연

김태연

입회자

- 감리단 소속 : 문엔지니어링(주) 성명 : 박 수 철

박수철

- 시공사 소속 : (주)디지털팩스 성명 : 이 종 훈

이종훈

점검결과

| 위 치        | 점 검 항 목        | 점 검 결 과   | 비 고 |
|------------|----------------|-----------|-----|
| BN3<br>정거장 | 1층 대합실<br>단자함  | 청소상태 불량   |     |
| BN3<br>정거장 | 2층 기능실<br>배관상태 | C 채널 설치불량 |     |
|            |                |           |     |
|            |                |           |     |


# 품질관리 지적사항 조치결과 보고서

- 점검대상 : BN3 정거장 대합실 단자함
- 점검일 : 2022. 06. 28.
- 시공사 : (주)디지팩스
- 조치결과

| 위 치              | 세부지적사항         | 사진대지   |
|------------------|----------------|--|
|                  |                | 조치전 (청소상태 미흡)  |
|                  |                |   |
|                  |                | 조치후 (청소 및 마감 완료)   |
| BN3<br>정거장<br>1층 | 단자함<br>마감부분 미흡 |  |


# 품질관리 지적사항 조치결과 보고서

- 점검대상 : BN3 정거장 대합실 단자함
- 점 검 일 : 2022. 06. 28.
- 시 공 사 : (주)디지팩스
- 조치결과

| 위 치              | 세부지적사항   | 사진대지   |
|------------------|----------|--|
| BN3<br>정거장<br>2층 | 배관 상태 미흡 | 조치전 (C찬널 파이프 크램프 마감 미흡)  |
|                  |          |   |
|                  |          | 조치후 (C찬널 파이프 크램프 마감 완료)  |
|                  |          |  |

# 품질관리 지적사항 조치결과 보고서

- 점검대상 : 대합실 배관 및 박스 시공 점검
- 점 검 일 : 2022. 06. 28.
- 시 공 사 : 한진영상정보(주)
- 조치결과

| 위 치 | 세부지적사항                  | 사진대지  |
|-----|-------------------------|---|
| 대합실 | 대합실 배관 및 박스<br>취부 상태 불량 |  <p style="text-align: center;">조치전</p>  |
|     |                         |  <p style="text-align: center;">조치후</p> |