

2018년 가로수 녹지대 풍수해 대책 결과 사진대지



고사목 제거 전(종로구)



고사목 제거 후(종로구)



고사목 제거 전(중구)



고사목 제거 후(중구)



하수지 등 가지 정비 전(성동구)



하수지 등 가지 정비 후(성동구)



지주목 정비 전(동대문구)



지주목 정비 후(동대문구)



마을마당 배수로 정비 전(동대문구)



마을마당 배수로 정비 후(동대문구)



기울어진 수목 바로 세우기 전(강북구)



기울어진 수목 바로 세우기 후(강북구)



가로수 현수막 제거 전(은평구)



가로수 현수막 제거 후(은평구)



지주목 정비 전(서대문구)



지주목 정비 후(서대문구)



시설녹지대 배수로 정비 전(마포구)



시설녹지대 배수로 정비 후(마포구)



기울어진 수목 바로 세우기 전(금천구)



기울어진 수목 바로 세우기 후(금천북구)



도로표지판 시야확보 가지치기 전(영등포구)



도로표지판 시야확보 가지치기 후(영등포구)



가로수 현수막 정비 전(동작구)



가로수 현수막 정비 후(동작구)



동공발생 가로수 제거 전(서초구)



동공발생 가로수 제거 후(서초구)



기울어진 수목 바로 세우기 전(강남구)



기울어진 수목 바로 세우기 후(금천북구)



고사목 제거 전(서울시설공단)



고사목 제거 후(서울시설공단)