

풍수해 예방대책 관련 현장점검 지적내용 현황

(도시철도사업부)

□ 점검자 및 점검일 : 박중모, 박성준('19.8.1.)

연번	구분	위치	지적내용	비고 (관련사진)
1	수방	수방자재창고	수방자재창고 시건장치 비밀번호 전직원 공유 요망	사진#1
2	안전	정거장구간	정거장 임시출입구 출입구명판 및 출입자 현황판 설치 검토 요망	사진#2
3	수방	본선1-2구간 (Sta.0+720)	배수처리 불량 정비 요망	사진#3
4	도로	본선1-2구간 (Sta.0+400)	배수처리 불량 정비 요망	사진#4
5	안전	본선1-2구간 (Sta.0+380)	가시설 배면 다짐 불량 정비 요망	사진#5
6	수방	본선1-1구간 선사초교앞 교통섬	빗물받이 퇴적물 적치 정비 요망	사진#6
7	수방	본선1-1구간 선사사거리(민물장어앞)	강우시 배수불량으로 빗물받이 추가 설치 검토 요망	사진#7
8	수방	본선1-1구간 선사사거리(GS주유소앞)	배수처리 불량 정비 요망	사진#8
9	안전	본선1-2구간 (Sta.0+040)	복공판과 기존포장 사이 아스콘 포장 검토 요망	사진#9

[사진#1]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	수방자재창고	일 자	2019.08.01
사진내용	수방자재창고 시건장치 비밀번호 전직원 공유 요망				

[사진#2]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	정거장 구간	일 자	2019.08.01
사진내용	정거장 임시출입구 명판 및 출입자 현황판 설치 검토 요망				

[사진#3]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-2구간 (Sta.0+720)	일 자	2019.08.01
사진내용	배수처리 불량				

[사진#4]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-2구간 (Sta.0+400)	일 자	2019.08.01
사진내용	배수처리 불량				

[사진#5]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-2구간 (Sta.0+380)	일 자	2019.08.01
사진내용	가시설 배면 다짐 불량 정비 요망				

[사진#6]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간 (선사초교앞)	일 자	2019.08.01
사진내용	빗물받이 퇴적물 제거 요망				

[사진#7]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간 (선사사거리, 민물장어앞)	일 자	2019.08.01
사진내용	강우시 노면수 배수불량 빗물받이 추가 설치 검토 요망				

[사진#8]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간 (선사사거리,GS주유소앞)	일 자	2019.08.01
사진내용	배수처리 불량				

[사진#9]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간 (Sta.0+040)	일 자	2019.08.01
사진내용	복공판과 기존포장 사이 아스콘 포장 검토 요망				