

풍수해 취약지역(공사장) 점검표(안)

1. 공 사 명 : 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사
2. 점 검 일 : 2019.10.28
3. 풍수해대책 수립여부 : 3월 30일 수립
4. 풍수해 장비, 자재, 복구인력 현황

○ 풍수해 장비 보유현황 (단위 : 대)

굴삭기	카고 크레인	크레인	지게차	양수기	발전기	덤프 트럭	카고 트럭	로울러	로우더	기타
5	3	1	0	25	0	1	0	0	0	

○ 풍수해 자재 보유현황

마대 (개)	비닐 (롤)	천막 (㎡)	PP포대 (개)	묶음줄 (m)	PP로프 (m)	말목 (개)	호스 (m)	기타
400	15	1000	300	500	200	30	100	

○ 피해발생시 복구지원 가능 기능공 및 인력 (단위 : 인)

콘크리트공	용접공	착암공	비계공	전기공	특수인부	보통인부	운전원	기타
3	3	0	3	1	0	5	2	

5. 지적 및 정비내용(계획)

공 종	지적 및 정비내용(계획)
부대공	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적내용 : <ul style="list-style-type: none"> - 빗물받이 배판규격 미달 ○ 정비내용 : <ul style="list-style-type: none"> - 빗물받이 배판 적정 규격품으로 교체 ○ 미 정비시 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> - 조치완료

공 종	지적 및 정비내용(계획)

※ 점검표 양식은 공사 현장에 따라 변경하여 작성할 수 있으며, 점검자는 실제 참여자 기재

붙 임 : 정비결과 사진 1부.

점검자 : 현 장 소 장

최 은 철 (인 ~~도~~ 서명)

책임건설사업기술자(위탁감독자)

홍 준 언 (인 ~~도~~ 서명)

기술지원건설사업기술자(점검 참여시 기재)

(인 또는 서명)

공사관리관

1 급

한재호 (인 ~~도~~ 서명)

정비결과 사진

□ 공사명 :

<p>공종 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 부대공 <p>지적내용 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 빗물받이 배관 규격 미달 <p>정비내용 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 빗물받이 배관 적정 규격품으로 교체 <p>정비일시:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019.10.28 		
	정비 전	정비 후

<p>공종 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>지적내용 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>정비내용 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>정비일시:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 		
	정비 전	정비 후

<p>공종 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>지적내용 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>정비내용 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>정비일시:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 		
	정비 전	정비 후

풍수해 취약지역(공사장) 점검표(안)

1. 공 사 명 : 하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사
2. 점 검 일 : 2019. 10. 25
3. 풍수해대책 수립여부 : 4월 25일 수립
4. 풍수해 장비, 자재, 복구인력 현황

○ 풍수해 장비 보유현황

(단위 : 대)

굴삭기	카 고 크레인	크레인	지게차	양수기	발전기	덤프 트럭	카고 트럭	로울러	로우더	기타
2	1			8						

○ 풍수해 자재 보유현황

마대 (개)	비닐 (롤)	천막 (㎡)	PP포대 (개)	묶음줄 (m)	PP로프 (m)	말목 (개)	호스 (m)	기타
200	2	300	50	100	100			

○ 피해발생시 복구지원 가능 기능공 및 인력

(단위 : 인)

콘크리트공	용접공	착암공	비계공	전기공	특수인부	보통인부	운전원	기타
	1			2		5	3	

5. 지적 및 정비내용(계획)


공 종	지적 및 정비내용(계획)
본선구간	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적내용 : <ul style="list-style-type: none"> -배수로 이물질 정비 미비 ○ 정비내용 : <ul style="list-style-type: none"> -배수로 상부 이물질 차단막 보호 설치 ○ 미 정비시 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> -조치 이행

공 종	지적 및 정비내용(계획)
입출고선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적내용 : <ul style="list-style-type: none"> -법면부 배수로 정리 미비 ○ 정비내용 : <ul style="list-style-type: none"> -법면부 배수로 보강 우천시 보강조치 ○ 미 정비시 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> -조치 이행
입출고선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적내용 : <ul style="list-style-type: none"> -배수로 주변 유류통 보관으로 배수조치 미비 ○ 정비내용 : <ul style="list-style-type: none"> -배수로 주변 유류통 이동 원활한 배수조치 ○ 미 정비시 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> -조치 이행

붙 임 : 정비결과 사진 1부.



점검자 : 현 장 소 장
책임건설사업기술자(위탁감독자)
공사관리관 7급



조 성 수 (인 또는 서명)
정 곤 진 (인 또는 서명)
엄 상 민 (인 또는 서명)



정비결과 사진

□ 공사명 : 하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사

<p>공종 : 본선 지적내용:배수로 이 물질 정비 미비 정비내용:배수로 이 물질 차단막 설치 정비일시: -2019.10.25</p>		
	정비 전	정비 후

<p>공종 : 입출고선 지적내용:법면부 배수 로 정리 미비 정비내용:법면부 배수 로 보강 조치 정비일시: -2019.10.25</p>		
	정비 전	정비 후

공종 : 입출고선
지적내용: 배수로 주변
유류통 보관
정비내용: 배수로 주변
유류통 이동 조치
정비일시:
-2019.10.25



정비 전



정비 후