

# (주) 대한콘설탄트

우 110-044 서울특별시 강동구 고덕동 36-6

/ 전화(02)426-5966 / 전송(02)426-6399 / 담당자 : 장준혁

문서번호 : 대한(하남) 제 19 - 279호

시행일자 : 2019.09.10.

경 유 :

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 도시철도토목부장


선 람			지 시	
접 수	일자 시간		결 재 · 공 람	
	번호			
	처리과			
	담당자			

제 목 : 하남선(5호선연장)1-2공구 추석 및 호우대비 공사장 일제점검결과 제출

1. 업무연락전( 도시기반시설본부 - 19-10423(2019.09.06.) 관련입니다.

2. 위 호와 관련 하남선(5호선연장)1-2공구 추석 및 호우대비 공사장 일제점검결과를 붙임과 같이 제출합니다

붙 임 : 추석 및 호우대비 공사장 일제점검결과 1부. 끝.



하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사

책임건설사업관리기술자 정 곤 진



# 풍수해 취약지역(공사장) 점검표(안)

1. 공 사 명 : 하남선(5호선연장)1-2공구
2. 점 검 일 : 2019. 09. 07
3. 풍수해대책 수립여부 : 4월 25일 수립
4. 풍수해 장비, 자재, 복구인력 현황

○ 풍수해 장비 보유현황 (단위 : 대)

굴삭기	카고 크레인	크레인	지게차	양수기	발전기	덤프 트럭	카고 트럭	로울러	로우더	기타
1				7						

○ 풍수해 자재 보유현황

마대 (개)	비닐 (롤)	천막 (㎡)	PP포대 (개)	묶음줄 (m)	PP로프 (m)	말목 (개)	호스 (m)	기타
100	3	30	100		200		50	

○ 피해발생시 복구지원 가능 기능공 및 인력 (단위 : 인)

콘크리트공	용접공	착암공	비계공	전기공	특수인부	보통인부	운전원	기타
				1		5	1	




## 5. 지적 및 정비내용(계획)

공 종	지적 및 정비내용(계획)
토공 정리	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지적내용 :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 입고출선 토사 우천시 유실로 인한 배수로 막힘</li> </ul> </li> <li>○ 정비내용 :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 입출고선 토사 비닐류 보양 토사유실 방지조치</li> </ul> </li> </ul>
가시설물	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지적내용 :               <ul style="list-style-type: none"> <li>-본선구간 보행자통로 안전휀스 강풍시 날림위험</li> </ul> </li> <li>○ 정비내용 :               <ul style="list-style-type: none"> <li>-본선구간 보행자통로 안전휀스 보양조치</li> </ul> </li> </ul>

※ 점검표 양식은 공사 현장에 따라 변경하여 작성할 수 있으며, 점검자는 실제 참여자 기재

붙 임 : 정비결과 사진 1부.

점검자 : 현 장 소 장  
 책임건설사업기술자(위탁감독자)  
 공사관리관 8급

조성수 (인 )  
 정근진 (인 또는 )  
 서재원 (인 또는 )

# 정비결과 사진

□ 공사명 : 하남선(5호선연장)1-2공구

<p>공종 : -토공 정리</p> <p>지적내용 : -우천 토사 유출</p> <p>정비내용 : -토사 비닐 보양</p> <p>정비일시: -19.09.07</p>		
	정비 전	정비 후

<p>공종 : -가설재</p> <p>지적내용 : -안전휀스 날림위험</p> <p>정비내용 : -안전휀스 보수조치</p> <p>정비일시: -19.09.07</p>		
	정비 전	정비 후