

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.



성동도로사업소



수신자 성동구청장(안전치수과장)
(경유)

제목 하수도 공사구간 도로포장 복구비 재산정 요청에 대한 회신

1. 안전치수과-24257(2014. 11. 25.)호와 관련입니다.
2. 위 호로 요청한 동일로 하수도 공사구간(송정동 동일로 206번지 주변 침수방지공사) 도로굴착복구 물량 재산정에 대하여는 굴착당시 일정별 현장소장 확인서를 붙임과 같이 송부하오니 물량 산정에 참고하시기 바랍니다.
붙임 : 일정별 도로굴착복구 현장소장 확인서 사본 1부. 끝.

서울특별시 성동도로사업소장

주무관

도로보수과장

협조자

시행 도로보수과-5277 (2014. 11. 27.) 접수 안전치수과-24645 (2014. 12. 1.)
우 133-851 서울 성동구 자동차시장길 41(용답동) /
전화 2210-1532 /전송 2210-1549 / hongsc57@seoul.go.kr / 대시민공개

| 준공위치 | 일련번호 | 도로종류 | 보/차도 | 공사구간 | 복구방법 | 포장재질 | 직접 | | | 간접 | | | |
|------|----------------|------|------|--------------------------------|----------------------|---------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---|
| | | | | | | | 폭 (m) | 연장 (m) | 면적 (㎡) | 폭 (m) | 연장 (m) | 면적 (㎡) | |
| 준공위치 | 신청-140423-0134 | 특별시도 | 차도 | 광진구 군자동 통일로 206 ~ 군자동 광나루로 337 | 관리청복구 (서울시 성동 도로사업소) | 아스팔트콘크리트(A-1) | 3.00 | 250.00 | 750.00 | 3.32 | 499.23 | 1744.3 | 0 |

※[준공위치] 버튼을 클릭하여 지도 상에 표시된 준공 위치를 조회할 수 있습니다.

현장감독내역

| | | | |
|--------|------------|-------|-----|
| 현장감독일 | 2014-11-30 | 현장감독자 | 김병학 |
| 물량변경여부 | 변경있음 | | |
| 감독의견 | 검토의견 없음 | | |
| 첨부파일 | 첨부파일 없음 | | |

납부정보

원인자부담금

| 고지서 종류 | 금액(원) | 세외수입수납정보 | | | 선규고지서 번호 | 부과일 | 납기내 납부 기한 | 납기후 납부 기한 | 납부 |
|--------|-------------|----------|-----|----------|----------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | 납부구분 | 납부일 | 납부금액 (원) | | | | | |
| 시비_복구비 | 256,883,940 | | | | 2150250-27227207-2014122-0000835 | 2014-12-11 | 2015-01-11 | 2015-02-11 | ETAX납부 |
| 구비_복구비 | 0 | | | | | | | | |