<중랑물재생센터>

악취순찰 점검표		날짜별 악취도											냄새원인
		06월 11일	06월 19일	07월 02일	07월 09일	07월 17일	07월 24일	08월 02일	08월 07일	08월 16일	08월 21일	08월 28일	
센터내부	정문	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	슬러지건조시설 악취 비산
	본관	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	유입동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3처리장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3소화조	2	3	3	0	3	1	1	0	0	2	1	소화가스 냄새, 중력농축조 창문 개방
	2처리장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2소화조	0	0	3	0	3	3	3	3	0	0	2	준설토 청소
	4처리장	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	슬러지 야적
	용수공급동	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	슬러지야적장 악취 비산
	슬러지야적장	2	1	2	0	2	2	1	2	1	1	1	슬러지 야적
	위생처리장	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	정화조차량 출입시 악취 발생
	슬러지 건조시설(구)	2	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	슬러지 건조시 발생하는 악취
	슬러지 건조시설(신)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	슬러지 건조시 발생하는 악취
	하수도과학관	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
센터외부	용답역 부근	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	YM프라젠아파트 부근	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	소화조 소화가스 냄새 비산
	군자초등학교 부근	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	장한평역 부근	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	성동구청 쓰레기 적하장 부근	1	2	2	0	1	1	1	2	1	1	1	쓰레기 냄새
	동대문구 장안동 부근	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	하수구, 식당 등에서 발생하는 악취