

하천시설 점검결과

- 점검일시 : 2020. 1. 17.
- 점검대상 : 성수구름다리, 구의동 보도육교, 잠실나루역 연결 보행육교
- 점검결과

구 분		점검 결과 지적사항 및 조치 의견	비 고
보도육교	성수 구름다리	원목 핸드레일 일부 파손	
	구의동 보행육교	핸드레일 L자형 브라켓 파손	
	잠실나루역 연결 보행육교	특이사항 없음	

붙 임 : 지적사항 현황사진 1부. 끝.

위와 같이 하천시설 점검결과를 제출합니다

2020. 1. 17.

점 검 자 : 직 공업7급 성명 박관호 
 직 시설9급 성명 나병윤 


□ 지적사항 현황사진



성수구름다리



성수구름다리



구의동 보행육교



구의동 보행육교

(점검 현황사진)

(점검 현황사진)

시설명 및 지적사항

시설명 및 지적사항

하천시설 점검결과


- 점검일시 : 2020. 1. 15.
- 점검대상 : 새남터보행육교, 이촌2동보행육교, 서부이촌동보도육교
- 점검결과 :

구 분	점검 결과 지적사항 및 조치 의견	비 고
나 들 목 (지적 시설명 기재)		
승 강 기 (지적 시설명 기재)		
보도육교 (지적 시설명 기재)	- 이촌2동보도육교 경사로 노면 파손 다수 ⇒ 금년도 리모델링 공사시 보수 ※ 새남터, 서부이촌동보도육교는 전반적으로 양호함	
지하차도 (지적 시설명 기재)		


붙 임 : 지적사항 현황사진 1부. 끝.

위와 같이 하천시설 점검결과를 제출합니다

2020. 1. 15 .

점 검 자 : 직 시설6급 양정훈 
 직 시설6급 김일문 

□ 지적사항 현황사진

<p>(점)</p> 	
<p>이촌2동보도육교 노면파손</p>	<p>이촌2동보도육교 노면파손</p>
<p>(점검 현황사진)</p>	<p>(점검 현황사진)</p>
<p>시설명 및 지적사항</p>	<p>시설명 및 지적사항</p>
<p>(점검 현황사진)</p>	<p>(점검 현황사진)</p>
<p>시설명 및 지적사항</p>	<p>시설명 및 지적사항</p>

하천시설 점검결과

- 점검일시 : 2020. 1. 17. 13:00 ~ 17:30
- 점검대상
 - 지하차도: 여의도 지하차도
 - 보행교 등 : 국회의사당 연결 보행교, 당산동 셋강 보행육교, 당산역 연결 보행교, 가양 구름다리
- 점검결과 : 특이사항 미발견

점검시설		점검 결과 지적사항 및 조치 의견	비 고
지하차도	여의도 지하차도	특이사항 미발견	
보행교 등	여의도 국회의사당 연결 보행교 (여의도동 81)	"	
	당산동 셋강 보행육교 (당산동 91-2)	"	
	당산역 연결 보행교 (당산동91-2)	"	
	가양 구름다리 (가양동429-1)	"	

위와 같이 하천시설 점검결과를 제출합니다

2020. 1. 17.

점 검 자 : 직 시설(토목) 6급 성명 정창수

직 공업(기계) 6급 성명 윤 정

하천시설 점검결과

- 점검일시 : 2020. 1. 15. 13:00 ~ 17:00
- 점검대상
 - 보행육교: 청암동 보도육교, 현대서비스 앞 보행육교, 거울분수 앞 보행육교
- 점검결과 : 특이사항 미발견

점검시설		점검 결과 지적사항 및 조치 의견	비 고
보행육교	청암동 보도육교 (망원공원~청암동169)	특이사항 미발견	
	현대서비스 앞 보행육교 (용산구 원효로4가 118-54)	특이사항 미발견	
	거울분수 앞 보행육교 (마포구 상암동 1536-1)	특이사항 미발견	

붙 임 : 지적사항 현황사진 1부. 끝.

위와 같이 하천시설 점검결과를 제출합니다

2020. 1. 15 .

점 검 자 : 시설(토목) 6급 성명 양 정 훈 
 공업(전기) 7급 성명 이 건 용 