

한전 배전선로 사고 현황

- 위치 : 남산공원 석호정(중구 남산공원길 372, 장충동2가 산 14-102)
- 사고일시 : 2019. 05.20. 월요일
- 사고내용 : 한전 CP주 부러짐, 전도
- 비 고 : 노후된 한전 CP주 부러져 공원이용객의 안전사고 위험이 발생
우리 사업소 직원 현장 출동하여 안전휀스 설치 및 공원이용객
안내하여 2차사고 방지



- 위치 : 남산공원 장충테니스장 옆(중구 장충동2가 14-21)
- 사고일시 : 2019. 07.05. 금요일
- 사고내용 : 한전 S/W 화재 발생, 정전
- 비 고 : 화재발생 주변 우리 사업소 공사 현장소장 발견 소화 조치하여,
큰 화재사고로 확대될 수 있었던 위험한 상황이 종료되었음

