


- 현장사진 및 위치도 -

공사명	2018년 교통신호기 신설 및 보수공사-연간단가(구로, 양천)	구간 및 장소	고척동 50-65 ((고척시장(연등)))
T I G I S			
위 치 도			
내 용	- 음향신호기 고장		


- 현장사진 및 위치도 -

공사명	2018년 교통신호기 신설 및 보수공사-연간단가(구로,양천)	구간 및 장소	신정동 1293 (양천고)
T I G I S			
위 치 도			
내 용	- 음향신호기 고장		


- 현장사진 및 위치도 -

공사명	2018년 교통신호기 신설 및 보수공사-연간단가(구로, 양천)	구간 및 장소	신정동 1031-1 (신정네거리역)
T I G I S			
위 치 도			
내 용	- 음향신호기 고장		

- 현장사진 및 위치도 -

공 사 명	2018년 교통신호기 신설 및 보수공사-연간단가(구로,양천)	구간 및 장소	신정동 1029-8 (신정네거리역(연등))
T I G I S			
	위 치 도		
내 용		- 음향신호기 고장	

- 현장사진 및 위치도 -

공사명	2018년 교통신호기 신설 및 보수공사-연간단가(구로, 양천)	구간 및 장소	신정동 978-14 (목동힐스테이트)
T I G I S			
위 치 도			
내 용	- 음향신호기 고장		


- 현장사진 및 위치도 -

공사명	2018년 교통신호기 신설 및 보수공사-연간단가(구로,양천)	구간 및 장소	신정동 1014-6 (신서초교)
T I G I S			
위 치 도			
내 용	- 음향신호기 고장		

- 현장사진 및 위치도 -

공사명	2018년 교통신호기 신설 및 보수공사-연간단가(구로, 양천)	구간 및 장소	신정동 313-1 (신서초교(연등))
T G I S			
위 치 도			
내 용	<p>- 음향신호기 리모콘 불량</p>		

- 현장사진 및 위치도 -

공사명	2018년 교통신호기 신설 및 보수공사-연간단가(구로, 양천)	구간 및 장소	신정동 314-2 (남부법원검찰청)
T G I S			
위 치 도			
내 용	- 음향신호기 리모콘 불량		

- 현장사진 및 위치도 -

공사명	2018년 교통신호기 신설 및 보수공사-연간단가(구로,양천)	구간 및 장소	구로동 436 (구로경찰서)
T G I S			
위 치 도			
내 용	- 음향신호기 고장		

- 현장사진 및 위치도 -

공사명	2018년 교통신호기 신설 및 보수공사-연간단가(구로, 양천)	구간 및 장소	구로구 개봉로12길 10 [개봉30번중점(경보)]
T G I S			
위 치 도			
내 용	- 경보등 고장		