


현장조사서

- ▣ 공사명 : 2019년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가-통합)
- ▣ 작업지시 : 3차 작업지시 예정
- ▣ 교차로 : 장수한의원 앞(창신초교 교차로)
- ▣ 업체명 : ㈜영재전력
- ▣ 관련근거 : 교통관리과-7511 (2018.03.29.)

위 치 도



현 장 사 진



현장 조사 결과

지장물	횡단보도 설치구간 내 한전 전주, 무단횡단 금지 횡스 있음.	협의사항	없음
통합형 철주	없음	기타의견	횡단보도 설치구간 보도 낮춤, 무단횡단 금지 횡스 철거 필요

현장조사서

- ▣ 공사명 : 2019년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가-통합)
- ▣ 작업지시 : 3차 작업지시 예정
- ▣ 업체명 : (주)영재전력
- ▣ 교차로 : 준남빌딩 앞(창신초교 연등 교차로)
- ▣ 관련근거 : 교통관리과-7511 (2018.03.29.)

위치도



현장사진



현장조사결과

지장물	무단횡단 금지 횡스 있음.	협의사항	없음
통합형 철주	없음	기타의견	횡단보도 설치구간 보도 낮춤, 무단횡단 금지 횡스 철거 필요

현장조사서

- ▣ 공사명 : 2019년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가-통합)
- ▣ 작업지시 : 3차 작업지시 예정
- ▣ 교차로 : 아벤트리호텔 앞(조계사 교차로)
- ▣ 업체명 : ㈜영재전력
- ▣ 관련근거 : 교통관리과-13206 (2018.05.31.)

위치도



현장 사진



현장 조사 결과

지장물	횡단보도 설치구간 및 가공지주 위치에 화단 있음.	협의사항	없음
통합형 철주	1본 있음(아벤트리 호텔 맞은편)	기타의견	횡단보도 설치구간 보도 낮춤 및 화단 철거 필요.