




소방용수시설 현지확인 결과서

연번	부서	식별	위치	검수결과
1	공릉	지하식	- 주소 : 서울특별시 노원구 화랑로 556	불량

검수 내용

맨홀뚜껑과 맨홀 틀간 단차가 커서 교체가 필요한 것으로 사료 됨.

위치도	전경사진	검수사진
		

2024년 4월 09일

보고자 : 계급 소방장

성명 김철희



확인자 : 진압1대장

계급 소방경

성명 김병기

